

山 鹿 市

橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画



山鹿西部大橋

令和8年9月

目 次

1	道路施設の現状と課題	
	(1) 山鹿市の道路概要	1
	(2) 山鹿市の橋梁概要	1
	(3) 道路施設の現状と課題	2
2	道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方	
	(1) 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方	3
3	今後の点検・修繕計画	
	(1) 点検計画期間	3
	(2) 対策の優先順位の考え方	3
	(3) 新技術の活用	4
	(4) 集約化・撤去等	4
	(5) 個別施設の状態（健全度）、実施時期、対策内容	4
4	橋梁個別施設計画	5～27


1 道路施設の現状と課題

(1) 山鹿市の道路概要

熊本県山鹿市では、一級市道杉方保田線ほか 16 路線 63.4km、二級市道山鹿熊入線ほか 17 路線 43.5km、その他市道栗林中央線ほか 1,738 路線 899.6kmの合計 1,006.5kmを管理しています。

一級市道 17 路線
63.440km
二級市道 18 路線
43.469km
その他市道 1,739 路線
899.553km

※各距離は実延長で、重複区間は除く。




(2) 山鹿市の橋梁概要

山鹿市が管理する橋梁は、橋長 15m以上が82橋（うち石橋 1 橋）、15m未満が 544 橋（うちボックスカルバート 110 橋、石橋 10 橋）の 626 橋があります。


管理橋梁数

橋梁数合計	道 路 橋		
	15m以上	15m未満	石 橋
626	81 (※)	534 (※)	11

※石橋を除く。



橋長別の割合



橋梁種別の割合

道路橋とは？

道路、鉄道、水路等の輸送路において、輸送の障害となる河川、渓谷、湖沼、海峡あるいは他の道路、鉄道、水路等の上方にこれらを横断するために建設される構造物。

溝橋とは？



道路の下を横断する道路や水路等の空間を得るために、盛土あるいは地盤内に設けられる剛性ボックスカルバート。橋長2m以上かつ土被り1m未満のカルバートを指す。

(3) 道路施設の現状と課題

山鹿市が管理する橋梁は、令和7年3月現在で石造り道路橋を含め626橋あり、これらの多くは1950年代～70年代の高度成長期に集中して築造されています。

今後急速に老朽化が進む管理橋梁に対して、従来の損傷が大きくなってから修繕を行う事後的な維持管理を継続した場合、維持管理に要する費用が膨大となり、地域道路網の安全性・信頼性の確保のための維持管理が困難となることが懸念されます。

(建設年代別 橋梁数分布)



橋長・架設年	不明	1900年 以前	1900～ 1940年代	1950年代	1960年代	1970年代	1980年代	1990年代	2000年代	合計
15m以上	0	1	0	0	6	27	8	35	5	82
15m未満	22	5	6	10	63	94	199	107	38	544

2 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

(1) 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方

インフラは、利用状況や設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設毎に異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、インフラの寿命を精緻に評価することは技術的に困難であるという共通認識に立ち、インフラを構成する各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重要です。

このため、橋梁の点検については、定期点検要領に基づき、5年に1度、近接目視による点検を実施し、結果については、4段階で区分することとしています。

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

3 今後の点検・修繕計画

(1) 点検計画期間

5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は10年とします。なお、点検結果等を踏まえ、毎年度、計画を更新します。

(2) 対策の優先順位の考え方

橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先的に実施します。

速やかに補修を行う必要がある区分「健全度Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施します。

判定区分ごとによる措置

判定区分Ⅰ：次回の点検まで措置は行いません

判定区分Ⅱ：次回点検まで監視（道路パトロール）を行います。

判定区分Ⅲ：次回点検までに対策（補修・補強）を行います。

判定区分Ⅳ：緊急に対策（補修・補強等）を行います。

※対策：補修・補強、撤去を指す。なお、緊急に対策を行えない場合は通行規制・通行止めとします。

※監視：当面对策の適用を見送ると判断された損傷に対し、変状の挙動について追跡的に把握します。

（３）新技術の活用

定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るために新技術等の活用を検討します。

ア）点 検

橋梁点検において、市内 626 橋のうち長大橋（100m以上）4 橋（山鹿南部大橋、山鹿西部大橋、ちぶさん橋、奉迎橋）を対象として、次回点検を予定している令和 10 年度までに新技術を活用し、約 1 百万円のコスト縮減を目指します。

イ）修 繕

橋梁補修において、新技術と従来技術との比較検討を行い、点検結果のⅢ、Ⅳの橋梁を対象として、令和 6 年度から令和 10 年度までに約 1 割程度の橋梁に新技術を活用し、約 1 百万円のコスト縮減を目指します。

（４）集約化・撤去等

現状においては集約・撤去は困難であるが、利用状況などを勘案し、将来的な廃止も含めた検討を行い、令和 10 年度までに約 2 橋程度の橋梁を対象に実施し、約 1 百万円のコスト縮減を目指します。

（５）個別施設の状態（健全度）、実施時期、対策内容

山鹿市が管理する橋梁の個別施設の状態（健全度）、点検等の実施時期、対策内容、及び概算費用については別添のとおりです。

■ 山鹿市管理 橋梁個別施設計画

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
男岳橋	オトケバシ	市道男岳村中2号線	不明	5.6	5.2	RC橋				○					○		R4	I						
白坂橋	シラカバシ	市道本胡摩野外田線	1968	11.5	6.8	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			3.44	漏水・遊離石灰 排水施設の変形・欠損		
ちぶさん橋	チブサンバシ	市道石大原線	1971	120.0	4.8	鋼橋	○					○		●	●		R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	60.00	主桁の塗膜剥れ・剥 離、鋼材の亀裂	R6	新技術活用による点 検の検討
峠橋	トゲバシ	市道苦竹線	1997	56.4	6.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
無名橋1	ムナバシ1	市道長坂古閑線	不明	2.3	11.2	溝橋			○					○			R3	I						
無名橋10	ムナバシ10	市道梶屋川北2号線	2011	2.3	4.8	溝橋					○					○	R5	I						
無名橋11	ムナバシ11	市道下高橋川北線	2011	2.3	3.1	溝橋					○					○	R5	I						
無名橋12	ムナバシ12	市道中富上ノ切線	不明	2.3	3.2	溝橋					○					○	R5	I						
無名橋2	ムナバシ2	市道梶屋方保田線	不明	8.5	5.6	RC橋			○					○			R3	I						
無名橋3	ムナバシ3	市道梶屋方保田線	不明	8.2	5.6	RC橋			○					○			R3	I						
無名橋4	ムナバシ4	市道下高橋梶屋橋線	2013	2.3	6.6	溝橋					○					○	R5	I						
無名橋5	ムナバシ5	市道下梶屋北線	2012	2.3	4.3	溝橋					○					○	R5	I						
無名橋6	ムナバシ6	市道小嶋梶屋線	2014	2.7	4.3	溝橋					○					○	R5	I						
無名橋7	ムナバシ7	市道小嶋梶屋線	不明	2.7	4.1	溝橋					○					○	R5	I						
無名橋8	ムナバシ8	市道下梶屋北線	不明	2.9	6.5	溝橋					○					○	R5	I						
無名橋9	ムナバシ9	市道下梶屋北線	不明	2.1	7.5	溝橋					○					○	R5	I						
安永橋	ヤスガバシ	市道新村内野線	1987	13.0	6.2	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			3.90	ひび割れ・ 漏水・遊離石灰		
井の月橋	イヅツバシ	市道井の月瀬野線	1980	3.3	4.4	RC橋					○					○	R5	I						
井尻橋	イヅリバシ	市道宮道線	1995	2.4	14.0	溝橋					○					○	R5	I						
一丁田橋1	イチジョウダバシ1	市道一丁底原線	1980	6.8	5.5	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			2.04	剥離・鉄筋露出 豆板(ジャンカ)		
一丁田橋2	イチジョウダバシ2	市道奥永千田線	1980	4.3	4.3	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			1.29	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
宇曾割石橋	ウソグシバシ	市道宇曾割石線	1990	9.4	4.8	PC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.82	変形・欠損 漏水・遊離石灰		
厩頭橋	ウマコウバシ	市道橋場中ノ丁線	1970	2.6	4.4	RC橋			○	●				○			R3	Ⅲ				R4補修		
浦谷橋	ウラタニバシ	市道浦矢谷線	1970	6.5	3.7	RC橋					○					○	R5	I						
浦方橋1	ウラカタバシ1	市道古閑山ノ口線	1985	5.1	6.6	RC橋				○					○		R4	I						
浦方橋2	ウラカタバシ2	市道岩原1号線	1980	4.6	4.5	RC橋				○					○		R4	I						
浦矢谷橋	ウラヤタバシ	市道相良矢谷線	1992	12.1	8.2	PC橋					○					○	R5	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
雲雀町橋	ヒバ リマチバ ヲ	市道雲雀町線	2000	13.7	6.2	PC橋			○					○			R3	I						
栄田橋	サカ イダ バ ヲ	市道川北線	1985	3.5	5.5	RC橋					○					○	R5	I						
永山橋	カガ ヤマ バ ヲ	市道池永松尾線	1987	12.4	9.8	PC橋					○					○	R5	II			3.72	ひび割れ		
永田1号橋	カガ タ1ジ ヲバ ヲ	市道分田永田線	1970	2.5	7.2	RC橋				○					○		R4	I						
永田2号橋	カガ タ2ジ ヲバ ヲ	市道分田永田線	1970	2.4	4.7	RC橋				○					○		R4	I						
永田橋	カガ タヨ	市道永田線	1980	7.0	2.7	PC橋			○					○			R3	I						
永富1号橋	カガ トミ1ジ ヲバ ヲ	市道梶屋川北2号線	1980	7.0	5.5	PC橋				○					○		R4	II			2.10	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
永富2号橋	カガ トミ2ジ ヲバ ヲ	市道川北古閑線	1980	6.4	5.5	PC橋				○					○		R4	II			1.92	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
永富3号橋	カガ トミ3ジ ヲバ ヲ	市道梶屋方保田線	1985	3.6	6.4	RC橋				○					○		R4	II			1.07	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
永富4号橋	カガ トミ4ジ ヲバ ヲ	市道勢田中川橋線	1960	4.4	4.4	RC橋				○					○		R4	II			1.32	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
延田橋	イデ バ ヲ	市道米野中央2号線	1980	6.3	5.7	PC橋				○					○		R4	I						
奥谷橋1	オクニバ ヲ1	市道杉寺島線	2000	8.2	5.2	RC橋			○					○			R3	I						
奥谷橋2	オクニバ ヲ2	市道奥谷線	1990	7.5	5.2	RC橋			○					○			R3	I						
沖田1号橋	オキダイジ ヲバ ヲ	市道北部中央線	1980	4.2	5.4	PC橋				○					○		R4	I						
沖田2号橋	オキニヨ ヲバ ヲ	市道北部中央線	1980	4.2	5.4	PC橋				○					○		R4	I						
沖田3号橋	オキサング ヲバ ヲ	市道北部中央線	2009	6.2	6.0	RC橋				○					○		R4	I						
温泉橋	オンセンバ ヲ	市道北町熊入線	1993	46.8	6.2	PC橋	○					○					R1	I	R6	I				
下の橋	シモノハシ	市道小柳上牟田2号線	1994	9.2	5.5	PC橋				○					○		R4	II			2.76	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
下ノ前橋	シモノミバ ヲ	市道下ノ前折敷田線	1980	7.8	4.6	PC橋				○					○		R4	I						
下河原橋	シモカワハシ	市道下河原池田線	1995	12.3	4.8	PC橋					○					○	R5	I						
下梶屋1号橋	シモカザ ヤ1ジ ヲバ ヲ	市道梶屋下梶屋線	1990	2.9	6.0	溝橋				○					○		R4	I						
下梶屋2号橋	シモカザ ヤ2ジ ヲバ ヲ	市道梶屋川北1号線	1990	2.9	7.1	溝橋				○					○		R4	I						
下古閑橋	シモコガ バ ヲ	市道下古閑下町線	1991	5.3	6.0	PC橋					○					○	R5	I						
下高橋古閑橋	シモカハシコガ バ ヲ	市道小嶋津袋線	1985	3.8	5.6	RC橋					○					○	R5	I						
下小峰橋	シモコミネバ ヲ	市道杉日輪寺線	1980	3.7	4.5	RC橋			○					○			R3	I						
下前田橋	シタマエダ ハシ	市道石向坂線	1977	2.3	5.9	RC橋			○					○			R3	I						
下村橋	シモムラバ ヲ	市道下村南松尾線	1970	3.1	4.9	RC橋				○					○		R4	II			0.93	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
下中津留橋	シモナツルメバ ヲ	市道中津留中央線	1970	6.2	3.3	RC橋			○					○			R3	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
下仲間橋	シモカミバシ	市道津留寺島2号線	1970	5.0	5.4	RC橋			○					○			R3	Ⅱ			1.50	剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰		
下町1号橋	シモマチ1ゴウバシ	市道下古閑下町線	1980	3.0	5.3	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
下津留橋	シモツルバシ	市道山鹿大橋志々岐線	1980	2.5	6.0	溝橋			○					○			R3	Ⅰ						
下田橋	シモダバシ	市道吉井下原線	1980	7.8	6.6	PC橋				○						○	R4	Ⅰ						
下田中橋	シモタナカバシ	市道本手線	1993	28.2	6.2	PC橋	○					○					R1	Ⅰ	R6	Ⅰ				
下島田1号橋	シモシマダ1ゴウバシ	市道島田中央線	1970	7.9	7.0	RC橋				●	○					○	R5	Ⅰ				R4補修		
下島田2号橋	シモシマダ2ゴウバシ	市道梶屋山内線	1980	3.4	7.4	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
下島田原橋	シモシマダハラバシ	市道上内田日渡線	1980	2.4	4.4	溝橋					○					○	R5	Ⅰ						
下分田稲生橋	シモブンダイノハシ	市道分田橋線	1980	3.9	6.6	溝橋				○						○	R4	Ⅰ						
河原橋	カハラバシ	市道梶屋山内線	1966	7.4	6.3	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.21	剥離・鉄筋露出 洗堀		
葎ヶ迫橋	ヨガサコバシ	市道小畑古閑線	1993	18.7	4.9	PC橋		○					○				R2	Ⅰ	R7	Ⅰ				
廻り町橋	マワリマチバシ	市道小嶋西線	2000	2.4	4.6	溝橋					○					○	R5	Ⅰ						
皆根橋	カイネバシ	市道南島長坂線	1980	2.7	7.8	RC橋			○					○			R3	Ⅱ			0.81	剥離・鉄筋露出		
皆瀬橋	カイゼバシ	市道皆瀬線	1993	25.7	6.2	PC橋	○					○					R1	Ⅰ	R6	Ⅰ				
柿の木橋	カキノキバシ	市道上広十坪線	1980	7.0	5.8	PC橋				○						○	R4	Ⅰ						
柿下橋	カキノ下バシ	市道米野中央1号線	1985	2.9	4.5	溝橋				○						○	R4	Ⅰ						
割石橋	ワリイシバシ	市道宇曽小伏野線	1992	7.3	5.2	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
鎌手橋	カマテバシ	市道南島本村鎌手線	1960	7.6	5.7	RC橋			○					○			R3	Ⅰ						
館河内橋	タテガハバシ	市道阿佐古村中線	1988	6.0	5.2	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
丸山橋	マルヤマバシ	市道第二川原谷線	1882	8.5	5.3	石橋			○					○			R3	Ⅱ			2.55	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
岩下橋1	イワノ下バシ1	市道岩下線	1980	14.6	4.8	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			4.38	ひび割れ・ 漏水・遊離石灰		
岩下橋2	イワノ下バシ2	市道追分1号線	1995	14.5	3.7	PC橋					○					○	R5	Ⅰ						
岩倉橋	イワクラバシ	市道七夕岩倉線	1960	4.8	4.0	RC橋				○						○	R4	Ⅱ			1.43	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
岩本橋1	イワモトバシ1	市道堀川岩本線	1991	31.2	6.2	PC橋		○					○				R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	9.36	主桁のひびわれ		
岩本橋2	イワモトバシ2	市道本村線	1974	17.7	5.8	PC橋		○					○				R2	Ⅰ	R7	Ⅰ				
鬼跡橋	オニアトバシ	市道田中茂田井線	1960	2.8	4.9	RC橋				○						○	R4	Ⅱ			0.84	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
菊鹿橋	キクカバシ	市道下内田池永線	1981	43.4	11.0	PC橋		○				○					R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	13.02	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
吉井橋	ヨシイバシ	市道犬丸坂線	1980	2.4	6.0	溝橋				○						○	R4	Ⅱ			0.71	ひび割れ補修等・ 断面修復等		

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●														直近における点検結果	対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分				年度	具体的な内容
吉田橋	ヨシダ ハシ	市道溝添本村線	1971	33.2	4.8	RC橋			○					○			R3	I							
吉田新橋	ヨシダ シンハシ	市道桜町名塚線	1998	34.6	12.3	PC橋			○					○			R3	I							
久保橋	クボ ハシ	市道久保線	2005	5.3	6.8	溝橋				○					○		R4	II			1.59	頂版のひび割れ、 側壁のひび割れ			
宮の下橋1	ミヤノタハシ1	市道芋生線	1987	9.6	8.2	PC橋				○					○		R4	I							
宮の下橋2	ミヤノタハシ2	市道細永堂原線	1975	8.9	6.9	RC橋				○					○		R4	II			2.67	ひび割れ補修等・ 断面修復等			
宮ノ前橋	ミヤノマエハシ	市道名塚線	1987	9.2	5.0	PC橋			○					○			R3	I							
宮の前橋1	ミヤノマエハシ1	市道田中茂田井線	2001	21.6	8.2	PC橋	○					○					R1	I	R6	I					
宮の前橋2	ミヤノマエハシ2	市道奥永千田線	1967	20.2	5.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I					
宮の谷橋	ミヤノタニハシ	市道犬塚今田線	1980	4.6	3.9	RC橋			○					○			R3	I							
宮下橋1	ミヤノタハシ1	市道長坂村中線	1970	2.1	5.3	RC橋			○					○			R3	I							
宮下橋2	ミヤノタハシ2	市道上広向原線	1983	11.1	5.3	PC橋				○					○		R4	I							
宮下橋3	ミヤノタハシ3	市道宮ノ原日渡線	1983	12.8	6.0	PC橋					○					○	R5	II			3.84	ひび割れ			
宮淵橋	ミヤツミハシ	市道堂原中間河川道線	1995	11.0	5.3	PC橋				○					○		R4	I							
京ノ坪橋	キョウノツバハシ	市道持松中分田線	1990	4.6	5.8	溝橋				○					○		R4	II			1.38	ひび割れ補修等・ 断面修復等			
京坪橋	キョウツバハシ	市道藤井来民中町線	1976	4.6	4.8	RC橋			○					○			R3	I							
境原橋	カミハラハシ	市道平原平線	1980	2.9	3.7	溝橋			○					○			R3	II			0.87	剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰			
橋場本村橋	ハシバ 本村ハシ	市道橋場本村線	1970	5.1	5.8	RC橋			○					○			R3	II			1.53	剥離・鉄筋露出 石積橋台			
郷ノ原橋	ゴウノハラハシ	市道郷ノ原三井原線	1993	30.6	5.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I					
郷ノ原村中橋	ゴウノハラミナトハシ	市道郷ノ原線	1970	4.9	5.7	RC橋					○					○	R5	II			1.46	変形・欠損、洗堀			
曲野橋	マガリハシ	市道本多久入道線	1980	5.6	5.7	RC橋				○					○		R4	II			1.68	ひび割れ補修等・ 断面修復等			
曲刈橋	マガリハシ	市道中間線	1980	5.1	4.7	RC橋				○					○		R4	II			1.53	ひび割れ補修等・ 断面修復等			
極楽橋	ゴクラハシ	市道井手ノ口線	1992	11.6	5.2	PC橋			○					○			R3	I							
近津宮橋	チカツミハシ	市道近津宮下仁横線	1980	4.4	3.5	RC橋			○					○			R3	I							
金原橋	カナハラハシ	市道金原線	1973	24.2	4.7	鋼橋	○					○					R1	II	R6	II	7.26	塗装の塗替工・ 支承の取替工			
金原上橋	カナハラミナトハシ	市道金原線	1998	8.6	6.2	PC橋				○					○		R4	I							
駒返橋	コマガエリハシ	市道古閑今村線	1865	6.4	2.5	石橋		●	○					○			R3	I				R2補修			
熊入橋	クマイリハシ	市道松坂町熊入線	1970	45.4	4.2	鋼橋			○					○			R3	I							
熊入石1号橋	クマイリイシ1ゴハシ	市道熊入石中央線	1980	5.5	4.5	PC橋			○					○			R3	I							

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
栗瀬橋	クリゼバシ	市道東栗瀬西栗瀬線	1994	22.4	4.7	PC橋	○					○					R1	I	R6	I				
栗木田橋	クリキダバシ	市道宮ノ原日渡線	1983	17.8	6.0	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
桑の木橋	クノキバシ	市道上千田宮線	1969	21.2	5.2	PC橋		○				○					R2	II	R6	II	6.36	上部補修工、橋面工、防護柵取替		
桑原橋1	クノハラバシ1	市道桑原黒猪線	1982	10.1	5.2	PC橋				○					○		R4	I						
桑原橋2	クノハラバシ2	市道桑原隈部館線	1970	5.7	3.4	RC橋					○					○	R5	II			1.71	補修・補強材の損傷洗堀		
桑鶴橋1	クノヅハラバシ1	市道桑鶴線	1988	11.0	5.2	PC橋			○					○			R3	I						
桑鶴橋2	クノヅハラバシ2	市道水正平下威線	1960	11.6	5.2	RC橋				●	○					○	R5	I				R4補修		
犬塚橋	イヌヅカシ	市道犬塚霊仙線	1980	2.3	6.7	溝橋			○		●			○			R3	III				R5補修		
見継橋	ミヅバシ	市道井龍見継線	1980	3.9	7.0	溝橋				○					○		R4	I						
原口砂防橋	ハラグチサホウバシ	市道一丁田原口線	1964	5.3	4.0	RC橋				○					○		R4	I						
原田橋1	ハラダバシ1	市道杉方保田線	1998	15.3	24.1	PC橋			○					○			R3	I						
原田橋2	ハラダバシ2	市道名塚野馬見線	1960	3.0	6.1	RC橋			○					○			R3	II			0.90	剥離・鉄筋露出ひび割れ		
原部橋	ハラベバシ	市道下高橋原部線	1990	4.5	6.3	RC橋					○					○	R5	I						
古屋敷橋	フルヤキシ	市道笹原黒金線	1973	10.1	4.4	鋼橋			○					○			R3	II			3.02	防食機能の劣化		
古閑屋敷橋	コウケンヤシ	市道出口境原線	1977	2.5	3.3	RC橋				○				○			R3	I						
古閑橋1	コウバシ1	市道黒猪1号線	1999	11.0	8.2	PC橋				○					○		R4	II			3.30	橋台のひび割れ		
古閑橋2	コウバシ2	市道古閑瀬戸口線	1973	12.0	5.4	PC橋				○					○		R4	II			3.59	剥離・鉄筋露出橋台洗堀		
古閑橋3	コウバシ3	市道日向古閑線	1993	14.9	6.2	PC橋					○					○	R5	I						
古閑今村1号橋	コウイマ51丁バシ	市道今村中央線	1990	10.9	6.3	溝橋					○					○	R5	I						
古閑今村2号橋	コウイマ52丁バシ	市道今村中央線	1990	9.3	6.2	溝橋					○					○	R5	I						
古閑白石1号橋	コウシライシ1丁バシ	市道古閑白石線	2000	9.7	6.2	PC橋			○					○			R3	I						
古原橋	コハラバシ	市道古原線	1985	2.4	8.5	溝橋				○					○		R4	I						
古川橋	フルカハバシ	市道分田古川線	1960	3.2	6.3	RC橋				○					○		R4	I						
胡麻野橋	ゴマノバシ	市道庄屋村線	1980	8.0	3.6	PC橋			○					○			R3	I						
五反田橋	ゴタンダバシ	市道中富藤井線	1975	9.0	6.6	PC橋			○					○			R3	I						
五郎丸橋	ゴロマルバシ	市道枝川内村中3号線	2005	7.9	6.2	PC橋				○					○		R4	I						
後川内橋	ゴカウチバシ	市道小川内後川内線	1970	5.5	5.0	RC橋				○					○		R4	II			1.65	ひび割れ補修等・断面修復等		
御供田橋	ゴクドバシ	市道下永野下島田線	1968	11.1	6.7	PC橋					○					○	R5	II			3.33	ひび割れ破断、剥離・鉄筋露出		

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
光敬寺橋	ミツキテバシ	市道疋田光敬寺線	1960	9.9	3.7	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.97	うき		
口ノ田橋	クチノタバシ	市道北谷稗田線	1980	8.4	4.6	PC橋				○					○		R4	Ⅰ						
向原橋	ムカハバシ	市道松ヶ平向原線	1996	14.0	9.7	PC橋				○					○		R4	Ⅰ						
広永橋	ヒロナガバシ	市道下分田線	1980	3.5	5.5	溝橋				○					○		R4	Ⅰ						
広木橋	ヒロキバシ	市道中津川底野線	1966	7.4	4.9	PC橋				○					○		R4	Ⅱ			2.22	基礎の洗堀		
構口橋	カマダグチバシ	市道構口太田線	2008	13.0	3.0	H形鋼					○					○	R5	Ⅰ						
江の草1号橋	エノグサ1ジバシ	市道江の草線	2009	5.0	5.3	溝橋				○					○		R4	Ⅰ						
江の草2号橋	エノグサ2ジバシ	市道江の草線	1960	4.2	4.0	RC橋				○					○		R4	Ⅰ						
荒平1号橋	アラヒラ1ジバシ	市道荒平村中5号線	1990	4.3	5.7	溝橋				○					○		R4	Ⅰ						
荒平2号橋	アラヒラ2ジバシ	市道荒平村中6号線	1985	7.0	2.9	RC橋				○					○		R4	Ⅰ						
香細工橋	コグザイバシ	市道津袋下高橋線	1980	3.3	6.6	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
高井川橋	タカイガハシ	市道第一北田線	1881	19.8	5.4	石橋			○					○			R3	Ⅱ			5.93	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
高岸1号橋	タカギ1ジバシ	市道川北藤井線	1985	2.3	6.1	溝橋					○					○	R5	Ⅰ				R3補修		
高岸2号橋	タカギ2ジバシ	市道梶屋方保田線	1980	3.6	5.5	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			1.08	ひび割れ		
高橋1号橋	タカハシ1ジバシ	市道高橋内原2号線	1980	5.2	4.6	PC橋					○					○	R5	Ⅰ						
高橋2号橋	タカハシ2ジバシ	市道高橋八郎丸1号線	1960	4.3	3.1	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
高橋3号橋	タカハシ3ジバシ	市道高橋八郎丸2号線	1985	3.9	4.5	溝橋					○					○	R5	Ⅰ						
高橋4号橋	タカハシ4ジバシ	市道高橋バイパス線	1989	4.7	5.0	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
高見橋	タカミバシ	市道寺島小鳥町線	1977	2.4	19.0	溝橋			○					○			R3	Ⅰ						
高山橋	タカヤマバシ	市道小川内後川内線	1973	6.4	5.7	RC橋				○					○		R4	Ⅰ						
高地原橋	ミツチハラバシ	市道高地原線	1977	5.5	5.0	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			1.65	主桁の剥離、 基礎の洗堀		
高杣橋	タケノバシ	市道稗田1号線	1980	5.3	4.6	PC橋				○					○		R4	Ⅰ						
高野橋	タカノバシ	市道高野線	1970	3.0	5.3	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			0.90	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
高良橋	コウラバシ	市道中津川底野線	1960	5.7	5.4	RC橋				○		●		●	○		R4	Ⅲ			2.83	ひび割れ・鉄筋露出 舗装劣化	R6	新技術活用による工 法の検討
合瀬川橋	アワセガハシ	市道合瀬川中央線	1995	6.1	3.8	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
合戦場橋	カッセンダヨウバシ	市道頭合合戦場線	1981	21.7	5.8	PC橋		○					○				R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	6.51	高欄の変形・欠損		
黒猪1号橋	クロイナジバシ	市道桑原黒猪線	1980	6.6	6.6	溝橋				○					○		R4	Ⅰ						
黒猪2号橋	クロイ2ジバシ	市道黒猪村中2号線	1990	3.7	6.8	溝橋				○					○		R4	Ⅰ						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							点検：○ 補修（設計・工事）：●										2巡目		3巡目				年度	具体的な内容
道路橋名	(フリガナ)						R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分				
黒竜橋	ククリウカバシ	市道黒竜線	1988	11.1	4.2	PC橋				○					○		R4	Ⅱ			3.33	ひび割れ・遊離石灰		
今古閑橋	イマコガバシ	市道今古閑中央線	1985	2.3	4.0	溝橋					○					○	R5	Ⅰ						
今寺橋	イマデラバシ	市道栗山線	1980	2.2	3.4	RC橋			○						○		R3	Ⅰ						
今村橋	イムラバシ	市道小原持松線	1990	2.5	18.0	溝橋				○					○		R3	Ⅰ						
今村村中1号橋	イムラムカ1ジウバシ	市道今村村中線	1980	4.5	7.0	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
今村村中2号橋	イムラムカ2ジウバシ	市道今村村中線	1970	5.3	3.6	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			1.58	剥離・鉄筋露出 補修・補強材の損傷		
今田橋	イマダハシ	市道久原名塚線	1990	15.5	6.2	PC橋				○					○		R3	Ⅰ						
佐原橋	サハラバシ	市道下佐原線	1990	8.3	6.0	PC橋					○					○	R5	Ⅰ						
細永村中橋	ホシナガムサカバシ	市道細永村中2号線	1980	2.4	3.4	RC橋					○					○	R4	Ⅰ						
桜町中橋	サクラマチカハシ	市道桜町2号線	1980	2.5	4.9	RC橋				○					○		R3	Ⅰ						
笹の原橋	ササハラバシ	市道車谷笹ノ原線	1978	17.6	5.7	PC橋			○					○			R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	5.28	舗装路面の凹凸、伸縮装置の変色・劣化		
笹原橋	サハラハシ	市道双板堂ヶ原線	1990	10.5	6.3	PC橋				○					○		R3	Ⅱ			3.15	ひび割れ・漏水・遊離石灰		
笹尾橋	ササハシ	市道拝鷹1号線	1984	4.5	5.6	RC橋				○		●				○	R4	Ⅲ				R6補修		
笹本橋	ササモトバシ	市道坂東御宇田線	1980	2.9	6.3	溝橋					○					○	R5	Ⅰ						
三角去橋	ミカサリバシ	市道皆瀬線	1976	7.0	5.6	RC橋					○					○	R4	Ⅱ			2.10	ひび割れ補修等・断面修復等		
三笠橋	ミカサバシ	市道西栗瀬線	1971	18.6	5.1	PC橋	○						○				R1	Ⅰ	R6	Ⅰ				
三楠1号橋	ミツグス1ジウハシ	市道三楠線	1960	4.4	3.7	RC橋					○		●			○	R4	Ⅲ				R6補修		
三楠2号橋	ミツグス2ジウハシ	市道第三三楠線	1990	5.0	4.0	PC橋					○					○	R4	Ⅰ						
三反田橋	サンタンダバシ	市道道場大林線	1969	7.3	6.2	PC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.19	ひび割れ		
三本松橋	サンボンマツバシ	市道矢谷浦矢谷線	1971	10.0	4.6	PC橋					○					○	R5	Ⅱ			3.00	剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰		
三郎丸橋	サボウマルバシ	市道三郎丸1号線	1980	3.0	4.9	RC橋					○					○	R5	Ⅰ						
山の井橋	ヤマノイバシ	市道島田山ノ井線	1995	10.2	6.2	PC橋					●	○				○	R5	Ⅰ				R4補修		
山下橋1	ヤマシタバシ1	市道細永堂原線	1982	47.4	7.5	PC橋	○					○					R1	Ⅰ	R6	Ⅰ				
山下橋2	ヤマシタバシ2	市道法花寺線	1950	3.3	4.0	RC橋				○					○		R3	Ⅰ						
山鹿西部大橋	ヤマカセイオオハシ	市道西牧坂田線	1981	207.0	10.8	PC橋	○					○			○	●	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	62.10	主桁・横桁のひび割れ、ASR、伸縮装置など	R6	新技術活用による点検の検討
山鹿南部大橋	ヤマカナンオオハシ	市道長坂古閑線	1975	176.0	6.8	鋼橋	○					○					R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	52.80	塗装塗替、床版補修、橋面補修	R6	新技術活用による点検の検討
山中橋1	ヤマナカバシ1	市道寺島線	1970	4.0	5.4	RC橋				○					○		R3	Ⅰ						
山中橋2	ヤマナカバシ2	市道法花寺線	1970	3.7	5.4	RC橋				○					○		R3	Ⅰ						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
山内橋	ヤマノウチ	市道今村線	1900	6.4	4.3	石橋			○					○			R3	I						
山伏塚1号橋	ヤマブツツカ1	市道梶屋山内線	1985	4.4	7.2	RC橋					○					○	R5	I						
山伏塚2号橋	ヤマブツツカ2	市道梶屋山内線	1990	2.9	7.7	溝橋					○					○	R5	II			0.87	剥離・鉄筋露出		
山伏塚3号橋	ヤマブツツカ3	市道石淵出村線	1980	3.6	4.6	RC橋					○					○	R5	I						
四坊原1号橋	ヨシノガハラ1	市道宮ノ原四坊原線	1990	4.1	8.5	溝橋					○					○	R5	II			1.23	ひび割れ		
四坊原2号橋	ヨシノガハラ2	市道永山グミノ線	1990	4.1	9.3	溝橋					○					○	R5	I						
市木橋1	イチギハシ1	市道麻生市木線	1993	21.6	6.2	PC橋	○					○					R1	I	R6	II	6.48	ひび割れ補修等・ 断面修復工		
市木橋2	イチギハシ2	市道市木村中1号線	1990	6.1	5.2	RC橋				○						○	R4	I						
志々岐橋	シシギハシ	市道六地藏線	1972	34.3	6.8	PC橋	○					○					R1	II	R6	II	10.29	ひび割れ補修工・ 橋面防水工		
志々岐内曲1号橋	シシギハシ1	市道志々岐内曲線	1990	4.2	4.4	PC橋			○					○			R3	I						
志々岐内曲2号橋	シシギハシ2	市道志々岐内曲線	1980	4.2	4.4	PC橋			○					○			R3	II			1.26	橋台付近の土砂流出		
志々岐内曲3号橋	シシギハシ3	市道志々岐内曲線	1990	4.2	4.4	PC橋			○					○			R3	I						
枝川内橋	エダガハシ	市道枝川内線	1961	8.5	4.8	RC橋				○						○	R4	II			2.55	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
寺の前橋	テラマエハシ	市道合里広線	1960	7.3	5.3	RC橋				○						○	R4	I						
寺川橋	テラカハシ	市道涌尾今田線	1992	17.5	6.2	PC橋			○					○			R3	II			5.25	ひび割れ・ 漏水・遊離石灰		
七ッ重橋	ナナツツヘハシ	市道蒲生七ッ重線	1962	3.9	5.2	RC橋			○					○			R3	I						
篠の本1号橋	シノノヘ1	市道長生線	1978	7.5	5.8	RC橋				○						○	R4	I						
篠の本2号橋	シノノヘ2	市道長生線	1978	6.5	5.8	RC橋				○						○	R4	II			1.95	基礎の洗堀、 橋台の鉄筋露出		
篠の本3号橋	シノノヘ3	市道長生線	1978	6.4	5.8	RC橋				○						○	R4	I						
車谷橋	クルマダニハシ	市道車谷長谷線	1996	15.6	8.2	PC橋		○					○				R2	II	R7	II	4.68	主桁のひび割れ、床 版の漏水・遊離石灰		
蛇口瀬1号橋	ダケツツ1	市道梶屋石淵2号線	1980	3.6	5.6	RC橋					○					○	R5	I						
蛇口瀬2号橋	ダケツツ2	市道蛇口瀬広河原線	1980	3.6	9.9	RC橋					○					○	R5	I						
若宮橋1	ワカミヤハシ1	市道庄屋村線	1960	2.5	3.1	RC橋			○					○			R3	I						
若宮橋2	ワカミヤハシ2	市道小坂中央線	1970	16.0	6.2	PC橋			○					○			R3	II			4.80	剥離・鉄筋露出 主構定着部の損傷		
酒造野橋	サヅノハシ	市道酒造野村中2号線	1990	2.4	5.8	溝橋					○					○	R5	I						
住下橋	スミダハシ	市道川住線	1975	8.4	5.3	PC橋			○					○			R3	I						
十重橋	ジュウヅツハシ	市道稲田中央線	1980	5.1	23.3	RC橋			●		○					○	R5	II			1.53	R3補修		
十段橋	ジュウダハシ	市道宮原川雲町線	1990	3.4	5.1	溝橋				○						○	R4	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
十八橋	ジ ュハチバシ	市道長坂十八線	1990	4.9	4.4	PC橋			○					○			R3	I						
出村下橋	デ ムラシモバシ	市道東中富線	1960	4.8	5.5	RC橋			○					○			R3	I						
出村橋	デ ムラシ	市道東菊川線	1970	4.8	5.5	RC橋			○					○			R3	I						
術田橋	ジ ュツタバシ	市道大林術田線	1977	8.4	5.7	PC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.52	ひび割れ 漏水・遊離石灰		
春間橋	ハルマバシ	市道小原持松線	1972	25.5	6.8	鋼橋		○					○				R2	I	R7	I				
初田橋	ハツタバシ	市道本分黒蛭線	1970	13.3	6.9	PC橋 +RC橋				●	○					○	R5	Ⅱ			3.99	R4補修 変形・欠損、洗堀		
所尾橋	トコオバシ	市道所尾大町線	1980	7.2	4.9	PC橋				○					○		R4	I						
小屋園橋	コヤジ バシ	市道宮ノ原上組線	1986	13.0	7.5	PC橋					○					○	R5	I						
小原橋	コハ ルバシ	市道野辺田線	1979	21.2	4.6	鋼橋		○					○				R2	I	R7	I				
小原田橋	オハ ルダ バシ	市道上岩原郷原2号線	1962	11.0	3.6	RC橋				○						○	R4	Ⅱ			3.31	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
小今村2号橋	コイマ52ジ ムバシ	市道荒平村中1号線	1980	3.4	5.0	溝橋				○						○	R4	Ⅱ			1.03	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
小川内関山橋	コガ ワカヒサヤマバシ	市道小川内関山線	1990	5.4	4.5	RC橋				○					○		R4	I						
小川内橋	コガ ワシバシ	市道小川内後川内線	1953	10.0	5.7	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			3.01	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
小川内後川内橋	コガ ワカサカワ ワシバシ	市道小川内後川内線	1990	6.1	5.2	RC橋				○					○		R4	I						
小払日向橋	オハラヒムカバシ	市道小払日向線	1970	3.6	4.6	RC橋		●			○					○	R5	Ⅱ			1.08	R2補修 変形・欠損		
小峰橋	コミネバシ	市道杉北部線	2000	4.1	14.9	溝橋			○					○			R3	I						
小柳稻生1号橋	コヤナギ イノ1ジ ムバシ	市道宮原川棚田線	1980	2.4	10.0	溝橋				○					○		R4	I						
小柳稻生2号橋	コヤナギ イノ2ジ ムバシ	市道宮原川棚田線	1980	2.4	5.0	溝橋				○					○		R4	I						
小柳下河原橋	コヤナギ シモガワシバシ	市道小柳上牟田1号線	1995	2.9	6.0	溝橋				○					○		R4	I						
小柳前田橋	コヤナギ マエダバシ	市道小柳稻生2号線	1980	2.9	6.0	溝橋				○					○		R4	Ⅱ			0.87	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
庄屋橋	ショウヤハシ	市道小坂中央線	1970	10.4	6.3	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			3.12	ひび割れ・ 剥離・鉄筋露出		
庄大草1号橋	ショウオウサ1ジ ムバシ	市道庄山ノ井1号線	1985	7.0	5.6	PC橋					○					○	R5	I						
庄大草2号橋	ショウオウサ2ジ ムバシ	市道庄山ノ井2号線	1980	7.0	5.6	PC橋					○					○	R5	I						
庄大草3号橋	ショウオウサ3ジ ムバシ	市道寺田大草線	1985	6.5	3.6	PC橋					○					○	R5	Ⅱ			1.95	ひび割れ		
角野橋	カド バシ	市道角野線	2001	10.3	6.2	PC橋			○					○			R3	I						
松ヶ浦橋	マツガ ムラバシ	市道松ヶ浦線	1976	13.5	5.8	PC橋				○					○		R4	Ⅱ			4.05	ひび割れ・遊離石灰		
松ヶ岳橋	マツガ タケハシ	市道長尾尻線	1970	4.3	4.4	RC橋			○					○			R3	I						
松山橋	マツヤマバシ	市道市木南松尾線	1990	6.4	5.2	RC橋				○					○		R4	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
松木橋	マツキバシ	市道上広西屋敷線	1985	13.8	5.3	PC橋			●	○					○		R4	I				R3補修		
上の橋	ウヘノハシ	市道小柳千田線	1991	8.1	6.2	PC橋				○					○		R4	I						
上岩下橋	カミイワジノハシ	市道岩下線	1980	13.5	3.6	PC橋			○						○		R3	I						
上古閑1号橋	カミコガシ 1丁 川バシ	市道御宇田笹本線	1970	4.5	5.5	RC橋					○					○	R5	I						
上古閑2号橋	カミコガシ 2丁 川バシ	市道御宇田笹本線	1995	2.4	6.5	溝橋					○					○	R5	I						
上黒猪橋	カミクロイバシ	市道黒猪2号線	1995	2.2	23.9	溝橋				○						○	R4	I						
上山下橋	カミヤマジノハシ	市道小島町山下線	1980	8.5	4.6	RC橋			○						○		R3	II			2.55	ひび割れ		
上寺橋	ジョウデラバシ	市道井川迫線	1960	3.1	5.4	RC橋				○						○	R4	II			0.93	主構の剥離・鉄筋露出		
上小原橋	カミハラバシ	市道小原線	1960	3.0	3.5	RC橋			○						○		R3	II			0.90	剥離・鉄筋露出		
上瀬野橋	カミセノハシ	市道井の月瀬野線	1994	8.3	5.3	RC橋					○					○	R5	I						
上川久保橋	カミカガキバシ	市道井手ノ谷線	1971	6.0	3.6	RC橋			○						○		R3	I						
上大原橋	カミハラバシ	市道下原大原線	1950	3.3	4.3	RC橋			○						○		R3	I						
上中2号橋	カミナカ2丁 川バシ	市道上中村中1号線	1970	7.7	3.7	RC橋		●		○						○	R4	I				R2補修		
上中橋	カミナカバシ	市道長生線	1977	7.5	5.8	RC橋				○						○	R4	II			2.25	ひび割れ・鉄筋露出 基礎の洗堀		
上津留橋	カミツルバシ	市道上津留線	1980	4.6	4.1	PC橋			○		●				○		R3	III				R5補修		
上田代橋	カミタロバシ	市道上岩原郷原3号線	1983	12.4	7.0	RC橋				○						○	R4	II			3.73	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
上湯山橋	カミヤマハシ	市道湯山線	1970	4.6	4.6	RC橋			○						○		R3	I						
上日渡橋	カミヒワタハシ	市道上日渡線	1840	6.7	2.5	石橋		●	○						○		R3	I				R2補修		
上方橋2	カミガハシ2	市道川原谷村中1号線	1985	2.0	5.2	溝橋				○						○	R4	I						
上方橋1	カミガハシ1	市道本村園田線	1970	6.2	4.4	PC橋			○						○		R3	I						
城の尾1号橋	ジョウノオシ 1丁 川バシ	市道城ノ尾村中1号線	2000	8.1	4.8	PC橋				○						○	R4	I						
城の尾2号橋	ジョウノオシ 2丁 川バシ	市道城ノ尾山の下線	1990	6.3	3.6	PC橋				○						○	R4	II			1.89	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
城山橋	ジョウヤマハシ	市道城山広場線	1993	14.4	4.5	PC橋				●	○	●				○	R5	II			4.31	ひび割れ R4設計、R6補修	R6	亜硝酸リチウム併用 型表面含浸工法
城山広場橋	ジョウヤマヒロバシ	市道城山広場線	1970	4.5	3.1	RC橋					○					○	R5	II			1.35	補修・補強材の損傷		
信田橋	シノダハシ	市道犬塚畑中線	1980	4.8	4.4	PC橋			○						○		R3	II			1.44	ひび割れ・ 漏水・遊離石灰		
新橋	シンバシ	市道下千田宮線	1968	19.7	5.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
新荒谷橋	シンアラニバシ	市道津留平山線	1997	13.7	10.3	PC橋			○						○		R3	I						
新川橋	シンカハシ	市道冲線	1983	13.5	4.5	PC橋			●	○						○	R4	I				R3補修		

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							点検：○ 補修（設計・工事）：●										2巡目		3巡目				年度	具体的な内容
道路橋名	(フリガナ)						R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
新湯山橋	ニッヤマバシ	市道湯山線	2005	14.0	6.2	PC橋			○					○			R3	I						
新堂ノ原橋	ニタノハラバシ	市道津留平山線	1983	12.5	9.8	PC橋			○		●			○			R3	Ⅲ				R5補修		
新名塚橋	ニナヅ 加シ	市道名塚野馬見線	1987	9.9	6.0	PC橋			○					○			R3	I						
森田橋	モリタハシ	市道畑中小学校線	1970	7.4	2.7	鋼橋			○					○			R3	Ⅱ			2.22	腐食 防食機能の劣化		
深瀬橋	フカセバシ	市道矢谷年の春線	1973	17.8	4.7	RC橋		○					○				R2	I	R7	Ⅱ	5.34	防護柵の鉄筋露出、伸縮 装置の漏水・滞水		
深倉1号橋	フカクラ1丁 加バシ	市道川原深倉線	1990	10.5	5.3	PC橋					○					○	R5	I						
深倉2号橋	フカクラ2丁 加バシ	市道川原深倉線	1990	10.3	5.2	PC橋					○					○	R5	I						
深倉3号橋	フカクラ3丁 加バシ	市道川原深倉線	1990	4.0	14.1	溝橋					○					○	R5	Ⅱ			1.20	PC鋼材腐食		
深町橋	フカマチハシ	市道東稲田線	1975	2.6	4.3	RC橋			○					○			R3	I						
仁田窪橋	ニタカバシ	市道田中茂田井線	1992	7.6	7.2	RC橋				○						○	R4	Ⅱ			2.28	遊離石灰・鉄筋露出		
陣ノ内橋	ジノウチバシ	市道下永野村中3号線	1980	2.3	4.0	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			0.69	ひび割れ 舗装の欠損		
陣内1号橋	ジノウチ1丁 加バシ	市道上下御宇田2号線	1990	2.4	5.0	溝橋					○					○	R5	I						
陣内2号橋	ジノウチ2丁 加バシ	市道御宇田陣内線	1990	2.3	7.0	溝橋					○					○	R5	I						
陣内橋	ジノウチバシ	市道梶ヶ原陣内線	1988	10.8	5.2	PC橋			○					○			R3	I						
水原橋	ミヅハラバシ	市道水原広線	1958	6.6	4.0	PC橋				○						○	R4	Ⅱ			1.99	漏水・遊離石灰		
水洗1号橋	ミヅアライ1丁 加バシ	市道御宇田寺前線	1980	4.8	5.7	RC橋					○					○	R5	I						
水洗2号橋	ミヅアライ2丁 加バシ	市道水洗御宇田線	1985	4.3	5.7	RC橋					○					○	R5	I						
水洗3号橋	ミヅアライ3丁 加バシ	市道馬見塚駅通線	1960	4.2	7.8	RC橋					○					○	R5	I						
水洗橋	ミヅアライバシ	市道馬見塚駅通線	1995	5.7	6.7	RC橋					○					○	R5	I						
杉田橋	スギバシ	市道杉田線	1980	3.5	7.5	RC橋					○					○	R5	I						
杉鍋田1号橋	スギナベタ1丁 加バシ	市道杉城線	1980	3.4	4.5	RC橋			○					○			R3	I						
杉鍋田2号橋	スギナベタ2丁 加バシ	市道杉城線	1980	3.1	5.5	RC橋			○					○			R3	I						
瀬戸口橋	セトグチバシ	市道梅木谷中浦線	1974	9.8	4.6	PC橋				○						○	R4	Ⅱ			2.95	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
瀬萩橋1	セキバシ1	市道瀬萩線	1985	10.6	6.2	PC橋				○						○	R4	I						
瀬萩橋2	セキバシ2	市道庄下高橋線	1980	3.8	5.7	RC橋					○					○	R5	I						
瀬野橋1	セノバシ1	市道相良矢谷線	1994	15.3	8.2	PC橋		○					○				R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	4.59	主構のひび割れ、伸 縮装置の漏水・滞水		
瀬野橋2	セノバシ2	市道瀬野1号線	1960	10.0	4.7	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.99	剥離・鉄筋露出 腐食、防食機能の劣化		
皇子口橋	ミコグチバシ	市道長坂2号線	1990	4.9	4.4	PC橋			○					○			R3	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
正竹橋	ヨウチカハシ	市道鳥越線	1985	8.2	5.8	RC橋				○					○		R4	I						
清水橋	シズメバシ	市道小川内後川内線	1960	2.8	4.0	RC橋				○					○		R4	I						
西一丁田橋	ニシイチジョウダバシ	市道一丁田線	1960	4.8	2.9	RC橋				○					○		R4	II			1.44	剥離・鉄筋露出		
西栗瀬橋	ニシクリセバシ	市道水天宮線	1982	28.2	6.0	鋼橋	○					○					R1	II	R6	II	8.45	支承の取替工・ 伸縮装置取替工		
西山下橋	ニヤマシタハシ	市道小鳥町線	1960	5.3	3.3	RC橋			○					○			R3	I						
西小原橋	ニホハラハシ	市道笹原黒金線	1870	2.5	8.6	石橋			○					○			R3	I						
西松原橋	ニヤマハラバシ	市道石村中線	1980	4.9	4.5	PC橋			○					○			R3	I						
西中町上市橋	ニナカマチカミバシ	市道西中町上市線	1920	2.0	6.9	石橋			○					○			R3	I						
西堂ヶ原橋	ニドウガハラハシ	市道双板線	1975	5.4	4.8	RC橋			○					○			R3	I						
西牟田橋	ニムタバシ	市道北部中央線	1980	4.2	5.4	PC橋				○					○		R4	I						
青井橋	アヲイバシ	市道立足青井線	1990	5.4	9.8	溝橋				○					○		R4	I						
石原橋	イハラバシ	市道南松尾田中線	1992	11.0	6.2	PC橋				○					○		R4	I						
石淵橋	イワブチハシ	市道梶屋山内線	1994	55.3	8.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
赤坂1号橋	アカカサゴウバシ	市道小路線	2021	3.5	5.0	溝橋				○					○		R4	I				R3溝橋に更新		
赤松橋	アカマツバシ	市道開山線	1970	7.0	4.7	RC橋				○					○		R4	II			2.10	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
千元寺橋	センゲンジバシ	市道池田阿佐古線	1987	9.6	7.2	PC橋					○					○	R5	I						
川久保橋1	カワクボハシ1	市道川久保線	1978	16.8	5.0	鋼橋	○			●		○					R1	II	R6	II	5.04	R4被災、補修 下部工ASR対策		
川久保橋2	カワクボハシ2	市道中富芦原線	1985	3.0	5.0	溝橋				○					○		R4	I						
川住橋	カワズミバシ	市道藤井来民中町線	1980	8.5	5.2	PC橋			○					○			R3	I						
川住川橋	カワズミカハシ	市道藤井来民中町線	1984	8.8	7.2	PC橋					○					○	R5	I						
川西橋	カニシバシ	市道山ノ井川西線	1994	44.4	6.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
川南前田1号橋	カナンマエダ1ゴウバシ	市道豊崎川久保線	1990	3.0	5.0	溝橋				○					○		R4	II			0.90	ひび割れ補修等		
川南前田2号橋	カナンマエダ2ゴウバシ	市道豊崎川久保線	1980	4.1	5.1	RC橋				○					○		R4	I						
川北北田橋	カキタキタバシ	市道川北線	1980	3.6	5.4	RC橋					○					○	R5	I						
洗切橋	アライハシ	市道長谷洗切線	1993	43.6	5.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
前川橋	マエカハシ	市道四丁尾谷線	1972	31.6	5.8	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
前田1号橋1	マエダ1ゴウバシ1	市道坂田1号線	1990	3.7	4.0	RC橋			○					○			R3	I						
前田1号橋2	マエダイチゴウバシ2	市道北部2号線	1980	4.8	4.0	PC橋				○					○		R4	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5カ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							点検：○ 補修（設計・工事）：●										2巡目		3巡目				年度	具体的な内容
道路橋名	(フリガナ)						R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分				
前田2号橋1	マエダ 2ゴウハシ1	市道坂田2号線	1990	3.7	4.0	RC橋			○					○			R3	I						
前田2号橋2	マエダ 2ゴウハシ2	市道北部中央線	1980	3.7	5.0	RC橋				○					○		R4	I						
前田橋	マエダ ハシ	市道前原線	1986	9.0	5.1	RC橋			○					○			R3	I						
前田橋1	マエダ ハシ1	市道山鹿大橋志々岐線	1990	4.2	6.2	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			1.26	ひび割れ 剥離・鉄筋露出		
前田橋2	マエダ ハシ2	市道野田中ノ丁線	1930	2.2	2.7	石橋			○					○			R3	I						
前田橋3	マエダ ハシ3	市道水原広線	1970	6.8	4.6	RC橋				○		●			○		R4	Ⅲ				R6補修		
前田橋4	マエダ ハシ4	市道阿佐古犬丸線	1980	10.0	3.6	PC橋					○					○	R5	Ⅱ			3.00	ひび割れ		
双板橋	フタイタハシ	市道後岳堂ヶ原線	1980	9.2	4.9	RC橋		○					○				R2	I	R7	I				
走落橋	ハシヲオチハシ	市道郷ノ原走落線	1970	7.9	8.4	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.37	剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰		
多々羅橋	タタラハシ	市道今寺村中線	1980	2.2	5.0	RC橋			○					○			R3	I						
太田橋	オオダハシ	市道太田疋田線	1970	6.6	6.5	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			1.97	剥離・鉄筋露出、洗 堀		
太郎丸橋	タロウマルハシ	市道寺田太郎丸2号線	1980	2.9	8.2	溝橋					○					○	R5	I						
駄ノ原橋	ダノハラハシ	市道中ノ原線	1972	40.6	4.8	PC橋	○					○					R1	Ⅱ	R6	I	12.17	断面修復工・ ひび割れ補修工		
袋田橋	フクロダハシ	市道梶屋川北1号線	1970	5.4	5.5	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			1.62	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
大浦橋	オオウラハシ	市道梅木谷中浦線	1958	4.8	4.0	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			1.44	橋台基礎洗堀		
大原橋	オオハラハシ	市道石大原線	1960	3.6	4.0	RC橋			○					○			R3	I						
大山口橋	オヤマグチハシ	市道長生線	1977	7.5	5.8	RC橋				○		●			○		R4	Ⅲ				R6補修		
大善1号橋	ダイゼン1ゴウハシ	市道川北堤下線	1990	2.9	5.0	溝橋					○					○	R5	I						
大善2号橋	ダイゼン2ゴウハシ	市道梶屋中富線	2000	2.9	6.1	溝橋					○					○	R5	I						
大谷川橋	オオタニガハシ	市道一丁田底原線	1980	5.0	6.0	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			1.50	剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰		
大町橋	オオマチハシ	市道梶屋川北1号線	1960	3.2	5.5	RC橋				○					○		R4	I						
大坪橋	オオツバハシ	市道鍋田梅迫2号線	1970	3.6	3.5	RC橋				○				○			R3	I						
大日免橋	ダイニチメハシ	市道大日免線	1980	2.4	5.2	溝橋				○					○		R4	I						
大門橋	ダイモハシ	市道法花寺線	1990	3.6	7.0	溝橋			○					○			R3	I						
大林橋	オオバヤハシ	市道樋の口大林線	2002	12.3	4.2	PC橋					○					○	R5	I						
第一木野川橋	ダイイチキノカハシ	市道木野川橋石洩線	2000	39.5	7.7	PC橋		○					○				R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	11.85	舗装、主桁、伸縮装 置等のひび割れ		
第一威橋	ダイイチホシハシ	市道威吉原線	1970	6.8	3.0	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.04	変形・欠損、洗堀		
第一沖橋	ダイイチホシハシ	市道臼塚1号線	1960	5.0	5.5	RC橋			○					○			R3	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							点検：○ 補修（設計・工事）：●										2巡目		3巡目				年度	具体的な内容
道路橋名	(フリガナ)						R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
第三車谷橋	ダ イツカルダ コバ ヲ	市道若宮車谷線	1990	4.5	9.0	溝橋					○					○	R5	I						
第四車谷橋	ダ イツカルダ コバ ヲ	市道車谷第二育成場線	1990	3.5	5.8	溝橋					○					○	R5	I						
第二威橋	ダ イドシバ ヲ	市道威吉原線	1982	6.2	7.1	RC橋					○					○	R5	I						
第二園木橋	ダ イソギバ ヲ	市道第二園木線	1946	8.2	8.1	RC橋				○		●			○		R4	Ⅲ					R6補修	
第二沖橋	ダ イホハ ヲ	市道臼塚1号線	1960	3.8	6.2	RC橋			○					○			R3	I						
第二山ノ井橋	ダ イヤマノイバ ヲ	市道山ノ井線	1997	9.3	6.2	PC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.79	ひび割れ、うき		
第二車谷橋	ダ イクルマダ コバ ヲ	市道若宮車谷線	1990	4.5	5.9	溝橋					○					○	R5	I						
第二初田橋	ダ イハツタバ ヲ	市道第二初田橋阿高線	1963	13.6	3.7	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			4.08	剥離・鉄筋露出 うき		
第二長谷橋	ダ イハセバ ヲ	市道梶屋山内線	2008	5.6	10.7	溝橋					○					○	R5	I						
第二天満宮橋	ダ イテマツグ ヲバ ヲ	市道柏ノ木村中2号線	1970	4.5	3.5	RC橋				○					○		R4	I						
第二木山橋	ダ イキヤマバ ヲ	市道立德木山線	1983	12.5	6.7	PC橋					○					○	R5	I						
鷹の巣橋	タカノバ ヲ	市道開山線	1970	5.1	5.3	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			1.52	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
滝の水橋	タキノミズバ ヲ	市道長持向原線	1990	19.5	8.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
棚田橋	タナダ ハ ヲ	市道切迫田中線	1980	15.0	4.6	RC橋		○					○				R2	I	R7	I				
谷川橋	タニガワ ハ ヲ	市道東鍋田八幡林線	1960	4.2	4.3	RC橋			○					○			R3	Ⅱ			1.26	剥離・鉄筋露出		
鍛冶屋橋	カヂヤハ ヲ	市道松尾原ノ前線	1960	10.1	4.6	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			3.03	うき		
男岳1号橋	オダケ1ノウバ ヲ	市道男岳線	1991	5.0	4.1	RC橋				○					○		R4	I						
男岳2号橋	オダケ2ノウバ ヲ	市道男岳線	2012	3.6	9.9	溝橋				○					○		R4	I						
男岳一号橋	オダケイチノウバ ヲ	市道男岳村中1号線	1991	10.2	5.0	PC橋				○					○		R4	I						
男岳上橋	オダケミナバ ヲ	市道男岳線	1960	2.9	7.7	溝橋				○					○		R4	I						
竹の下橋	タケノカバ ヲ	市道竹の下相良線	1993	24.9	6.7	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
竹の谷5号橋	タケノ5ノウバ ヲ	市道竹の谷村中1号線	1991	8.5	3.8	PC橋				○					○		R4	I						
竹の谷橋	タケノバ ヲ	市道竹の谷村中5号線	1960	6.8	6.7	RC橋				○					○		R4	I						
竹の谷村中6号橋	タケノミヤカウチノウバ ヲ	市道竹の谷村中2号線	1985	8.5	4.0	PC橋				○					○		R4	I						
竹下橋	タケノカバ ヲ	市道長坂4号線	1970	3.6	3.9	RC橋			○					○			R3	Ⅱ			1.08	主桁・地覆の変形・ 欠損		
中ノ丁東部1号橋	ナカノチヨウタノ 1ノウバ ヲ	市道中ノ丁東部線	1980	4.7	4.0	PC橋				○		●			○		R3	Ⅲ					R5補修	
中ノ丁東部2号橋	ナカノチヨウタノ 2ノウバ ヲ	市道中ノ丁東部線	1980	4.8	4.1	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			1.44	ひび割れ 漏水・遊離石灰		
中ノ丁南橋	ナカノチヨウミナバ ヲ	市道中ノ丁線	1980	2.3	6.4	RC橋			○					○			R3	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●														直近における点検結果	対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分				年度	具体的な内容
中屋敷橋	カキヤハシ	市道畑中中屋敷線	1996	17.9	6.2	PC橋			○					○			R3	I							
中間橋	カマバシ	市道来民今古閑線	1960	2.0	7.4	RC橋					○					○	R5	I							
中山下橋	カヤマシタハシ	市道小島町線	2003	11.9	5.2	RC橋			○					○			R3	I							
中山橋	カヤマバシ	市道枝川内線	1955	8.1	4.6	RC橋				○					○		R4	II			2.43	ひび割れ補修等・ 断面修復等			
中手町橋	カテマチハシ	市道中津留小島町線	1985	6.9	4.6	PC橋			○					○			R3	II			2.07	ひび割れ・ 漏水・遊離石灰			
中正寺1号橋	チュウジョウ 1ジ カバシ	市道梶屋野田目線	1980	3.8	5.7	RC橋					○					○	R5	I							
中正寺2号橋	チュウジョウ 2ジ カバシ	市道坂東石湍1号線	1980	5.0	3.6	RC橋					○					○	R5	I							
中村橋1	カムラバシ1	市道梶屋山内線	1993	35.0	7.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I					
中村橋2	カムラバシ2	市道矢谷浦矢谷線	2001	13.9	6.7	PC橋					○					○	R5	II			4.16	ひび割れ 漏水・遊離石灰			
中津川橋	カツカバシ	市道中津川底野線	1974	10.7	8.3	RC橋		●		○						○	R4	I				R2補修			
中津留橋	カツルバシ	市道津留中央線	1990	6.4	4.0	RC橋			○					○			R3	I							
中渡瀬橋	カワセバシ	市道田中茂田井線	1964	13.1	5.3	RC橋				○					○		R4	I							
中島橋	カシマハシ	市道霊仙東部線	1990	2.8	9.9	溝橋			○					○			R3	I							
中嶋橋	カシマバシ	市道中島1号線	1980	5.3	4.8	PC橋				○					○		R4	I							
中尾橋	カオハシ	市道霊仙古閑線	2002	14.5	40.1	PC橋			○					○			R3	II			4.35	ひび割れ・ 漏水・遊離石灰			
中富前田1号橋	カドミイダ 1ジ カバシ	市道梶屋川北2号線	1970	4.2	5.5	RC橋				○					○		R4	II			1.26	ひび割れ補修等・ 断面修復等			
中富前田2号橋	カドミイダ 2ジ カバシ	市道梶屋川北2号線	1980	3.2	5.5	RC橋				○					○		R4	II			0.96	路面舗装打替え			
中富大坪1号橋	カドミオツバ 1ジ カバシ	市道梶屋中富線	2000	2.9	9.1	溝橋					○					○	R5	I							
中富大坪2号橋	カドミオツバ 2ジ カバシ	市道下梶屋北線	1980	3.5	6.5	RC橋					○					○	R5	I							
中分田前田橋	カブツダミダバシ	市道前田永田2号線	1990	3.6	5.3	溝橋				○					○		R4	I							
仲間橋	カマバシ	市道西谷線	1958	4.0	15.8	RC橋				○					○		R4	I							
長坂2号線橋	カガカ2ジ ケンバシ	市道長坂1号線	1990	4.1	4.4	PC橋			○					○			R3	II			1.23	橋台洗堀 舗装劣化			
長坂4号橋	カガカ4ジ カバシ	市道長坂4号線	1980	3.1	4.1	PC橋			○					○			R3	II			0.93	ひび割れ 漏水・遊離石灰			
長生1号橋	カガシ1ジ カバシ	市道長生線	1980	4.8	4.0	溝橋				○					○		R4	I							
長生2号橋	カガシ2ジ カバシ	市道長生線	1980	4.8	4.0	溝橋				○					○		R4	I							
長生3号橋	カガシ3ジ カバシ	市道長生線	1980	3.5	4.0	溝橋				○					○		R4	I							
長生4号橋	カガシ4ジ カバシ	市道長生線	1980	3.5	3.5	溝橋				○					○		R4	I							
長生5号橋	カガシ5ジ カバシ	市道長生線	1980	3.5	3.6	溝橋				○					○		R4	I							

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
長生6号橋	カガシロ6カシ	市道長生線	1980	3.4	5.0	溝橋				○					○		R4	I						
長生7号橋	カガシロ7カシ	市道長生線	1980	3.5	3.6	溝橋				○					○		R4	I						
長生8号橋	カガシロ8カシ	市道長生線	1980	2.4	5.0	溝橋				○					○		R4	I						
長生橋	カガシロカシ	市道長生線	1976	14.0	5.7	H形鋼				○					○		R4	II			4.20	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
長生蔵芹橋	カガシロ蔵カシ	市道蔵芹線	1960	4.7	5.2	RC橋				○					○		R4	II			1.41	橋台のひび割れ・ 基礎の洗掘		
長谷橋	ハハカシ	市道車谷長谷線	1995	41.4	10.3	PC橋		○					○				R2	II	R7	II	12.42	主桁のひび割れ、床 版の漏水・遊離石灰		
長谷原橋	ハハカシ原	市道長谷長谷原線	1990	6.5	4.1	RC橋					○					○	R5	I						
長谷村中橋	ハハカシ中	市道長谷村中1号線	1970	5.5	5.8	RC橋					○					○	R5	II			1.64	剥離・鉄筋露出 補修・補強材の損傷		
長尾橋	カガシ	市道長尾大羅線	1999	5.9	9.4	溝橋				○					○		R4	I						
長尾尻橋	カガシ尻	市道長尾尻線	1960	5.2	4.6	RC橋			○					○			R3	I						
長柳橋	カガシ柳	市道持松中分田線	1969	50.0	5.0	PC橋		○				○					R2	II	R6	II	15.00	上部補修工、伸縮装 置取替		
長裏橋	カガシ裏	市道杉小鳥町線	1996	20.7	6.2	PC橋	○					○					R1	II	R6	I	6.21	伸縮装置取替工 舗装打替工		
鳥越橋	トリカシ	市道高全2号線	1986	6.3	5.3	RC橋				○					○		R4	I						
津袋橋	ツツカシ	市道稲田中央線	1993	50.4	5.7	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
津袋大草橋	ツツカシ草	市道下内田池永線	2000	2.4	12.0	溝橋					○					○	R5	I						
津袋本白橋	ツツカシ白	市道下内田池永線	2000	9.5	11.8	溝橋					○					○	R5	I						
津留田橋2	ツツカシ2	市道山鹿大橋志々岐線	1990	4.2	6.2	PC橋			○					○			R3	II			1.26	剥離・鉄筋露出		
津留田橋1	ツツカシ1	市道荒谷線	1967	7.4	4.6	RC橋			○					○			R3	II			2.22	橋台のひび割れ・ 漏水・遊離石灰		
追分橋	オウカシ	市道追分線	1960	6.3	4.5	RC橋			○					○			R3	I						
塚原1号橋	ツツカシ1	市道梶屋山内線	1985	7.5	6.6	PC橋					○					○	R5	I						
塚原2号橋	ツツカシ2	市道塚原荒子線	1980	8.0	5.2	RC橋					○					○	R5	I						
鶴城橋	ツツカシ城	市道平山梶ヶ原線	1970	6.7	7.6	RC橋			○					○			R3	I						
鶴之前橋	ツツカシ前	市道矢谷宮の本線	1993	13.6	4.2	PC橋					○					○	R5	I						
鶴林橋	ツツカシ林	市道内野双板線	1971	5.4	5.4	RC橋			○					○			R3	I						
堤下1号橋	ツツカシ1	市道中富藤井線	1960	4.7	6.5	RC橋					○					○	R5	I						
堤下2号橋	ツツカシ2	市道高岸小嶋線	1985	4.8	5.5	RC橋					○					○	R5	II			1.44	ひび割れ		
堤堂橋	ツツカシ堂	市道小群2号線	1980	5.3	4.6	RC橋			○					○			R3	I						
底原橋	ツツカシ原	市道福原線	1995	10.4	7.2	PC橋			○					○			R3	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
底野3号橋	ソノ3ノカハシ	市道人切線	1960	5.5	3.6	RC橋				○					○		R4	I						
底野下橋	ソノタメバシ	市道中津川底野線	1960	4.6	6.2	RC橋				○					○		R4	I						
底野上橋	ソノカミバシ	市道中津川底野線	1975	5.1	5.6	RC橋				○					○		R4	I						
底野中橋	ソノナカバシ	市道底野竹の谷線	1988	4.7	8.7	RC橋				○					○		R4	I						
釘ノ元橋	クギノモトバシ	市道釘ノ尾後岳線	1980	13.5	3.7	PC橋			○					○			R3	I						
釘ノ尾橋	クギノオノ	市道内野双板線	1970	2.0	5.4	RC橋			○					○			R3	I						
天の川橋	アマノカハシ	市道高校信田線	2002	14.1	7.2	PC橋			○					○			R3	I						
天神橋1	テングシバシ1	市道下敷線	1992	13.9	6.2	PC橋			○					○			R3	I						
天神橋2	テングシバシ2	市道小川内後川内線	1975	6.3	4.8	PC橋				○					○		R4	II			1.89	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
天神原橋	テングシバシ原	市道南松尾田中線	1997	31.7	6.2	PC橋	○					○					R1	I	R6	I				
天満宮橋	テマンミヤカハシ	市道柏ノ木村中2号線	1980	4.7	3.5	RC橋				○					○		R4	I						
田代橋	タノハシ	市道上岩原郷原1号線	1970	15.0	4.8	鋼橋		○					○				R2	I	R7	I				
田中橋	タナカバシ	市道矢谷線	1993	27.0	5.5	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
田刈橋	タノチバシ	市道田刈柏ノ木線	1975	8.1	6.9	RC橋				○					○		R4	II			2.43	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
土井畑橋	ドイハタバシ	市道構口土井畑線	1974	13.0	4.7	RC橋					○					○	R5	II			3.90	補修材の損傷 剥離・鉄筋露出		
島田橋	シマダバシ	市道山ノ井川西線	1990	2.9	7.1	溝橋					○					○	R5	II			0.87	剥離・鉄筋露出		
島田長谷1号橋	シマダハセ1ノカハシ	市道島田長谷線	1980	3.4	5.4	RC橋					○					○	R5	I						
島田長谷2号橋	シマダハセ2ノカハシ	市道島田長谷線	1980	7.2	5.6	RC橋					○					○	R5	I						
東浦矢谷橋	ヒガシウラヤノカハシ	市道東浦矢谷線	1990	8.5	4.0	RC橋					○					○	R5	II			2.55	ひび割れ		
東宮橋	トウグカハシ	市道宇曽深瀬線	1960	5.2	3.1	RC橋				●		○				○	R5	II			1.56	R3補修 漏水・遊離石灰		
東七ッ重橋	ヒガシナナツグハシ	市道不動岩中央線	1980	4.6	6.2	PC橋			○					○			R3	II			1.38	ひび割れ・ 漏水・遊離石灰		
東小群橋	ヒガシオホムバシ	市道小群1号線	1960	2.2	5.4	RC橋			○					○			R3	II			0.66	剥離・鉄筋露出		
東水原橋	ヒガシミズハラバシ	市道水原宮線	1970	3.2	3.5	RC橋				○					○		R4	I						
東前田橋	ヒガシマエダバシ	市道一丁田原口線	1980	4.3	4.4	RC橋		○					○				R2	I	R7	I				
東大浦橋	ヒガシオホウラバシ	市道西大浦線	1990	2.9	23.3	溝橋			○					○			R3	I						
東牟田2号橋	ヒガシムタニノカハシ	市道前田牟田線	1980	4.8	4.0	PC橋				○					○		R4	I						
東牟田橋	ヒガシムタバシ	市道北部3号線	1980	4.8	4.0	PC橋				○					○		R4	I						
湯の口橋	ユノクチハシ	市道福原井の口線	1980	11.1	6.2	PC橋			○					○			R3	II			3.33	ひび割れ・ 剥離・鉄筋露出		

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							点検：○ 補修（設計・工事）：●										2巡目		3巡目				年度	具体的な内容
道路橋名	(フリガナ)						R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	
藤井下橋	フジイタハシ	市道藤井本村線	1980	9.3	4.6	PC橋			○					○			R3	I						
藤井橋	フジイバシ	市道藤井来民中町線	1975	10.3	5.6	PC橋			○					○			R3	I						
豆田橋	マメダバシ	市道小嶋中学校線	1990	4.0	4.2	RC橋					○					○	R5	I						
頭合橋	ズジウバシ	市道下本分堀切線	1976	15.7	5.1	PC橋		○					○				R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	4.71	床版の漏水・遊離石灰、伸縮装置の劣化		
堂ヶ原橋	ドウガハラバシ	市道双板堂ヶ原線	1960	7.4	5.3	RC橋			○					○			R3	Ⅱ			2.22	剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰		
堂の下橋	ドウノゲバシ	市道底原八ノ峰線	1981	13.5	4.8	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			4.05	漏水・遊離石灰 伸縮装置の変色・劣化		
堂ノ原橋	ドウノハラバシ	市道平山梶ヶ原線	1960	5.0	3.8	RC橋			○					○			R3	I						
内野橋	ウチノバシ	市道新村内野線	1989	12.3	6.2	PC橋			○					○			R3	I						
櫓の迫橋	カラサヨバシ	市道中堀の内線	2001	13.8	6.2	PC橋			○					○			R3	I						
南古閑橋	ミミカバシ	市道来民前田線	1980	4.6	6.4	RC橋		○					○				R2	I	R7	I				
南上ノ丁橋	ミミミナチョウバシ	市道長坂3号線	1975	3.6	4.1	PC橋			○					○			R3	I						
南島烏町橋	ミミジ マラスマチバシ	市道南島烏町線	1990	7.7	5.8	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			2.31	袖擁壁護岸ブロックのはらみ		
二ツ橋	フタツバシ	市道南島長坂線	1960	18.5	4.2	RC橋	○					○					R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	5.55	根固工・断面修復工		
二俣橋	フタマバシ	市道横尾二俣線	2025	6.9	3.8	RC橋			●		○●	●		○			R5	Ⅱ				R5～R6架替		
日隠橋	ヒカクバシ	市道深瀬日隠線	1990	4.1	5.3	溝橋					○					○	R5	Ⅱ			1.23	剥離・鉄筋露出		
日向橋	ヒムカバシ	市道小払日向線	1994	15.8	5.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
日焼橋	ヒヤキバシ	市道宮原川棚田線	1980	3.4	5.0	溝橋				○					○		R4	Ⅱ			1.02	ひび割れ補修等・断面修復等		
日渡橋	ヒワタリバシ	市道下永野島田線	1992	6.4	10.9	PC橋					○					○	R5	Ⅱ			1.92	ひび割れ		
日渡太田2号橋	ヒワタリオダ2ゴウバシ	市道日渡太田線	1990	7.9	5.0	PC橋					○					○	R5	I						
入道1号橋	ニウダウ1ゴウバシ	市道田中茂田井線	1980	7.6	6.9	RC橋				○					○		R4	I						
入道2号橋	ニウダウ2ゴウバシ	市道入道線	1980	5.4	4.1	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			1.62	ひび割れ補修等・断面修復等		
入道橋	ニウダウバシ	市道田中茂田井線	1961	8.8	5.3	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			2.63	遊離石灰・鉄筋露出		
入道村中橋	ニウダウムラナカバシ	市道入道村中2号線	1980	9.9	4.3	RC橋				○					○		R4	I						
馬見塚下橋	マミヅ カミハシ	市道馬見塚権現の前1号線	1993	10.0	5.8	PC橋			○					○			R3	I						
馬見塚橋	マミヅ カシ	市道日置馬見塚線	1970	8.3	4.6	RC橋			○					○			R3	I						
拝鷹橋	ハイタカバシ	市道拝鷹2号線	1973	5.8	6.9	H形鋼				○					○		R4	Ⅱ			1.74	剥離・鉄筋露出		
柏の木下橋	カハキミハシ	市道田刈柏ノ木線	1977	6.6	5.7	RC橋				○					○		R4	I						
柏の木上橋	カハキカミバシ	市道田刈柏ノ木線	1963	6.4	4.8	PC橋				○					○		R4	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
柏木橋	カハキバシ	市道柏ノ木村中1号線	1970	4.5	4.4	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			1.35	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
白井谷橋	シライダニバシ	市道白井谷線	1993	10.9	5.2	PC橋				○					○		R4	Ⅰ						
白銀2号橋	シロガネ2ゴウバシ	市道長坂白銀線	1980	3.6	5.1	PC橋			○						○		R3	Ⅱ			1.08	ひび割れ 路面の凹凸		
白銀橋	シロガネバシ	市道長坂白銀線	1980	3.6	4.1	PC橋			○						○		R3	Ⅱ			1.08	ひび割れ 舗装の劣化		
麦生橋	ムギオバシ	市道小川内後川内線	1970	5.5	5.0	RC橋			●	○					○		R4	Ⅰ				R3補修		
畑中橋	ハタナカバシ	市道第二畑中線	1980	4.9	9.7	RC橋		○					○				R2	Ⅰ	R7	Ⅰ				
畑田1号橋	ハタデイチゴウバシ	市道上広線	1980	8.2	4.1	PC橋				○					○		R4	Ⅱ			2.46	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
畑田2号橋	ハタデニゴウバシ	市道上広線	1980	6.4	5.8	PC橋				○					○		R4	Ⅰ						
ハツ谷1号橋	ハツタニイチゴウバシ	市道星原ハツ谷線	1990	7.0	4.1	RC橋				○					○		R4	Ⅰ						
ハツ谷2号橋	ハツタニ2ゴウバシ	市道星原ハツ谷線	2000	3.5	4.8	溝橋				○					○		R4	Ⅰ						
ハの峰橋	ハノミネバシ	市道霊仙古閑線	1975	15.1	5.6	鋼橋	○					○					R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	4.53	ひび割れ補修工・ 支承補修工		
八丁橋	ハチジョウバシ	市道田中茂田井線	1996	7.0	7.2	PC橋			●	○					○		R4	Ⅰ				R3補修		
八島橋	ヤツマバシ	市道北部1号線	1980	4.0	5.0	RC橋				○					○		R4	Ⅱ			1.21	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
八反田橋	ハッタナダバシ	市道荒谷線	1950	6.5	4.4	RC橋			○						○		R3	Ⅰ						
番屋橋	バンヤバシ	市道番屋線	1993	18.8	5.2	PC橋	○					○					R1	Ⅰ	R6	Ⅰ				
番所橋	バンショバシ	市道番所山田線	2007	66.0	6.2	PC橋		○					○				R2	Ⅰ	R7	Ⅰ				
樋加橋	ヒガバシ	市道持松中分田線	1980	4.9	4.4	PC橋			○						○		R3	Ⅱ			1.47	舗装の異常 路面の凹凸		
尾崎橋	オザキバシ	市道西大浦線	1970	2.4	5.6	RC橋			○						○		R3	Ⅰ						
尾谷橋	オニバシ	市道尾谷線	1980	6.7	4.8	RC橋				○					○		R4	Ⅰ						
尾谷村中2号橋	オニムラカ2ゴウバシ	市道尾谷村中1号線	1960	4.3	4.0	RC橋				○					○		R4	Ⅰ						
尾竜谷橋	オリュウダニバシ	市道底野竹の谷線	1986	6.3	6.0	PC橋				○					○		R4	Ⅰ						
稗田橋	ヒダバシ	市道稗田2号線	1972	7.5	4.4	PC橋				○					○		R4	Ⅱ			2.26	漏水・遊離石灰		
疋田橋	ヒダバシ	市道上永野長線	1971	11.5	6.7	PC橋					○					○	R5	Ⅰ						
百敏橋	ヒヤクミンバシ	市道福原井の口線	1970	3.1	9.7	RC橋			○						○		R3	Ⅱ			0.93	剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰		
苗田橋	ナエタバシ	市道中富藤井線	1985	8.4	7.3	PC橋			○						○		R3	Ⅰ						
不老橋	フウバシ	市道上岩原郷原4号線	1994	12.1	6.7	PC橋				○					○		R4	Ⅰ						
舞足1号橋	マヅイチゴウバシ	市道舞足線	1985	9.5	7.0	PC橋				○					○		R4	Ⅱ			2.85	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
舞足2号橋	マヅニゴウバシ	市道舞足線	1980	3.8	6.2	溝橋				○					○		R4	Ⅰ						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							点検：○ 補修（設計・工事）：●										2巡目		3巡目				年度	具体的な内容
道路橋名	(フリガナ)						R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分				
舞鶴橋1	マヱルハシ1	市道杉城線	1982	90.7	7.7	PC橋	○					○					R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	27.22	舗装打替工・ ひび割れ補修工等		
舞鶴橋2	マヱルハシ2	市道伍田射場線	1972	42.4	6.8	PC橋	○					○					R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	12.72	舗装打替工・ ひび割れ補修工等		
伏尾橋	フシオハシ	市道伏鍋切迫線	1996	13.7	6.2	PC橋			○					○			R3	I						
福原橋	フクラハシ	市道福原西線	1910	2.5	2.7	石橋			○					○			R3	I						
分田上町1号橋	ブンダ ミヅイ1ジノハシ	市道分田上町線	1990	2.4	12.0	溝橋				○					○		R4	I						
分田上町2号橋	ブンダ ミヅイ2ジノハシ	市道分田上町線	1980	2.4	6.9	溝橋				○					○		R4	Ⅱ			0.72	漏水・遊離石灰 路面舗装打替え		
分田前田橋	ブンダ マエダハシ	市道宮原川口ノ坪線	1990	2.2	5.0	溝橋				○					○		R4	I						
平の上橋	ヒラノUEハシ	市道方保田本村北線	1985	7.3	3.5	PC橋			○					○			R3	I						
平橋1	ヒラハシ1	市道第二平線	1950	4.5	4.5	RC橋		●		○					○		R4	I				R2補修		
平橋2	ヒラハシ2	市道矢谷年の春線	1978	6.8	7.1	RC橋					○					○	R5	Ⅱ			2.03	ひび割れ 漏水・遊離石灰		
平成橋	ヘイセイハシ	市道下組土井畑線	1995	17.0	6.7	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
平村中橋	ヒラムラナカハシ	市道平村中線	1980	5.1	4.8	RC橋					○					○	R5	I						
平田橋	ヒラタハシ	市道横枕下永野線	1977	20.0	8.2	PC橋		○				○					R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	6.00	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
米野橋	メノハシ	市道米野吉井線	1995	2.3	6.1	溝橋				○					○		R4	I						
辺田橋	ヘダハシ	市道枝川内村中1号線	1986	9.6	5.2	RC橋				○					○		R4	I						
辺田目1号橋	ヘダメ1ジノハシ	市道上下御宇田2号線	1960	4.8	4.0	RC橋					○					○	R5	I						
辺田目2号橋	ヘダメ2ジノハシ	市道高橋笹本線	1990	2.4	14.8	溝橋					○					○	R5	I						
辺田目3号橋	ヘダメ3ジノハシ	市道来民津袋線	1995	2.4	32.4	溝橋					○					○	R5	I						
第一園木橋（弁天橋）	ダイイチノキハシ	市道第二園木線	1881	12.2	5.3	石橋			○					○			R3	Ⅱ			3.66	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
奉迎橋	ホウゲイハシ	市道中川橋中分田線	1968	130.0	5.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I			R7	新技術活用による点 検の検討
方保田橋	カタタダハシ	市道方保田宮田線	1990	10.4	5.0	PC橋			○					○			R3	I						
法華寺橋	ホウケジハシ	市道法花寺線	1993	54.3	6.2	PC橋	○					○					R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	16.29	舗装打替工・ 伸縮装置取替工		
坊山橋	ボウヤマハシ	市道木山道場線	2015	8.0	6.2	溝橋					○					○	R5	I						
北ノ川橋	キタノカハシ	市道中ノ丁線	1990	7.3	3.1	PC橋			○					○			R3	I						
北の前橋	キタノマエハシ	市道持松中分田線	1990	10.7	6.0	PC橋				○					○		R4	I						
北栗木橋	キタリキハシ	市道井手ノ谷線	1960	9.5	3.3	RC橋			○	●				○			R3	Ⅱ				R4被災、補修		
北前田橋	キタマエダハシ	市道元広下原線	2006	19.8	9.2	PC橋		○				○					R2	Ⅱ	R6	I	5.94	ひび割れ補修等・ 断面修復工		
堀の内橋	ホリノウチハシ	市道犬塚今田線	1980	5.5	3.4	RC橋			○					○			R3	I						

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定 点検：○ 補修（設計・工事）：●										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
堀川橋	ホリカハシ	市道堀川線	1987	11.0	6.3	PC橋				○					○		R4	I						
本村橋	ホンムラハシ	市道谷口2号線	1980	6.5	4.8	PC橋				○					○		R4	I						
本村志々岐橋	ホンムラサギキハシ	市道本村志々岐線	1990	4.1	5.6	PC橋			○					○			R3	I						
本多久橋	ホンダクハシ	市道本多久原線	1971	23.0	5.2	鋼橋	○					○					R1	II	R6	II	6.90	断面修復工・ 支承の取替工		
本池橋	ホンイケハシ	市道良福寺南古閑線	1960	2.7	3.8	RC橋					○					○	R5	I						
本堂口橋	ホンドウグチハシ	市道本堂口線	1960	5.2	4.7	RC橋				○					○		R4	II			1.55	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
麻生橋	アサハシ	市道麻生市木線	1993	28.6	6.2	PC橋	○					○					R1	I	R6	I				
麻生村中1号橋	アサムラカ1ジウハシ	市道麻生村中2号線	1985	6.4	4.8	RC橋				○					○		R4	I						
麻生村中2号橋	アサムラカ2ジウハシ	市道麻生村中2号線	1900	4.5	3.1	石橋			○					○			R3	II			1.35	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
麻生村中3号橋	アサムラカ3ジウハシ	市道麻生村中1号線	1980	7.5	3.3	RC橋				○					○		R4	I						
麻生野橋	アサノハシ	市道下津留麻生野線	1970	4.2	3.9	RC橋			○					○			R3	I						
牟田一号橋	ムタ1ジウキョウ	市道臼塚1号線	2000	7.0	8.0	溝橋			○					○			R3	I						
牟田橋1	ムタハシ1	市道化粧町沖線	1980	5.5	4.4	PC橋			○					○			R3	I						
牟田橋2	ムタハシ2	市道上中村中2号線	1987	12.2	5.0	PC橋				○					○		R4	I						
名塚橋2	ナヅカハシ2	市道前原線	1984	14.3	5.2	PC橋			○					○			R3	II			4.29	剥離・鉄筋露出		
名塚橋1	ナヅカハシ1	市道久原名塚線	1960	7.8	4.9	RC橋			○					○			R3	I						
茂田井1号橋	モタ1ジウハシ	市道茂田井国見山線	2013	2.1	5.4	溝橋				○					○		R4	I						
茂田井2号橋	モタ2ジウハシ	市道茂田井国見山線	1980	5.0	8.6	RC橋				○●					○		R4	III				R4補修		
茂田井3号橋	モタ3ジウハシ	市道茂田井国見山線	1975	11.5	4.8	H形鋼			●	○					○		R4	I				R3補修		
木浦橋	キウラハシ	市道宮原川口ノ坪線	1990	2.4	5.0	溝橋				○					○		R4	II			0.72	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
木山橋1	キヤマハシ1	市道木山立徳線	1975	11.4	5.7	PC橋					○					○	R5	II			3.42	ひび割れ		
木山橋2	キヤマハシ2	市道中川橋中分田線	1980	7.2	5.2	PC橋				○					○		R4	II			2.16	ひび割れ補修等・ 断面修復等		
木小屋橋	キコヤハシ	市道小川内後川内線	1976	7.1	5.7	RC橋			●	○	●				○		R4	III				R3設計、R5補修		
野中橋	ノナハシ	市道大浦北谷線	1974	15.5	5.7	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
野添橋1	ノゾ1	市道蒲生北部線	1977	4.6	4.4	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
野添橋2	ノゾ2	市道杉津留線	1979	6.9	5.6	PC橋			○					○			R3	I						
野田中ノ丁橋	ノダナカチヨウハシ	市道野田中ノ丁線	1980	5.6	5.1	PC橋			○					○			R3	II			1.68	ひび割れ		
野田中河原1号橋	ノダナカハラ1ジウハシ	市道野田中河原線	1980	4.6	5.1	PC橋			○					○			R3	II			1.38	ひび割れ・ 漏水・遊離石灰		

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5ヵ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							点検：○ 補修（設計・工事）：●										2巡目		3巡目				年度	具体的な内容
道路橋名	(フリガナ)						R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
野田中河原2号橋	ノダナカガワ2号橋	市道野田中河原線	1980	4.6	5.1	PC橋			○		●			○			R3	Ⅲ				R5補修		
野辺田橋	ノベタハシ	市道野辺田線	1978	21.4	4.8	PC橋	○					○					R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	6.42	断面修復工・ ひび割れ補修工		
柳原橋	ヤナギハラバシ	市道宮ノ原上組線	1987	7.0	6.7	RC橋					○					○	R5	I						
柳川原橋	ヤナギクラバシ	市道庄小路線	1970	3.2	7.8	RC橋					○					○	R5	I						
柚の木谷橋	ユヰノキニヤシ	市道柚の木谷村中1号線	1970	7.9	3.4	RC橋				○						○	R4	I						
湧雲橋	ユウウンキョウ	市道杉方保田線	1995	22.9	12.0	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			6.87	ひび割れ・ 漏水・遊離石灰		
涌尾橋	ユウビシ	市道涌尾八ノ峰線	1974	18.7	4.4	PC橋			○					○			R3	Ⅱ			5.60	鉄筋露出・ 遊離石灰		
来民小学校北1号橋	クミシヨウガ ヌコウキタ1号橋	市道来民小学校北線	1980	5.0	6.6	RC橋					○					○	R5	I						
来民小学校北2号橋	クミシヨウガ ヌコウキタ2号橋	市道来民小学校北線	1985	4.3	5.5	RC橋					○					○	R5	I						
立徳橋	リョウトクバシ	市道松尾米原線	1983	13.6	8.2	PC橋					○					○	R5	Ⅱ			4.08	ひび割れ		
竜口橋	リウグチバシ	市道下内田池永線	1999	21.5	12.0	PC橋		○				○					R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	6.45	ひび割れ補修等・ 表面空浸		
良福寺1号橋	リョウフクジ 1号橋	市道久道良福寺線	1980	7.2	5.1	PC橋					○					○	R5	I						
良福寺2号橋	リョウフクジ 2号橋	市道良福寺第2団地線	1980	6.2	4.8	PC橋					○					○	R5	I						
良福寺3号橋	リョウフクジ 3号橋	市道良福寺南古閑線	1980	6.1	3.6	PC橋					○					○	R5	I						
緑町橋	キナンドバシ	市道山鹿熊入線	1970	58.7	9.1	PC橋(単 道) 鋼橋(歩道)	○				●		○				R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	29.34	ひび割れ補修工・ 支承取替工 R4設計	R6	速硬系ポリマーセメ ントモルタル
蓮輪橋	ハスワバシ	市道津袋三玉線	1960	3.2	3.2	RC橋					○					○	R5	I						
六枝羽橋	ムササビバシ	市道麻生野梅迫線	1950	4.6	3.6	RC橋				○				○			R3	I						
蕨芹橋	ワラビ セバシ	市道上中村中2号線	1985	12.1	5.0	PC橋					○					○	R4	I						
涅槃橋	ネハシバシ	市道志々岐小原線	1972	58.4	6.8	PC橋	○	●				○					R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	17.52	R2補修補 装打ち換え、橋面防 水		
藪田橋	ヤブタバシ	市道黒蛭石刈線	2009	38.5	6.2	PC橋		○					○				R2	I	R7	I				
深瀬歩道橋	フカセ ホドウキョウ	市道矢谷年の春線	1995	23.5	3.3	鋼橋		○					○				R2	I	R7	Ⅱ	7.05	主桁・横桁の腐食、 床版のひびわれ		
金床橋	カナトコバシ	市道新村内野線	2017	3.5	4.0	溝橋			○					○			R3	I						
南島橋	ミナシマバシ	市道赤根高辻線	1962	3.9	6.2	RC橋			○					○			R3	Ⅱ			1.17	剥離・鉄筋露出		
小伏野橋	コボシバシ	市道清水辻線	1993	9.2	4.8	PC橋					○					○	R5	I						
川田高道橋	カワタカド バシ	市道川田高道線	不明	2.3	5.0	溝橋							○				／		R7	I				
大道山橋	オウチノサカバシ	市道木山道場線	2003	12.0	4.0	RC橋							○				／		R7	I				
無名橋13	ムナメバシ13	市道杉方保田線	不明	3.6	19.7	溝橋							○				／		R7	Ⅱ	1.08	頂版・両側壁のひび われ		
無名橋14	ムナメバシ14	市道十三部1号線	不明	2.7	6.3	RC橋							○				／		R7	I				

施設名		路線名	架設年 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	実績及び予定										直近における点検結果				対策 費用 (百万円) (5カ年)	講ずる 措置の内容	新技術等の活用	
							点検：○ 補修（設計・工事）：●										2巡目		3巡目				年度	具体的な内容
道路橋名	(フリガナ)						R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検 年度	判定 区分	点検 年度	判定 区分			年度	具体的な内容
無名橋15	ムナナハシ15	市道十三部1号線	不明	2.5	6.3	RC橋							○							I				
無名橋16	ムナナハシ16	市道拝高小柳線	不明	2.8	4.5	溝橋							○							I				
無名橋17	ムナナハシ17	市道小柳稻生1号線	不明	2.9	5.0	溝橋							○							I				
無名橋18	ムナナハシ18	市道下分田小柳2号線	不明	2.3	8.0	溝橋							○							I				
無名橋19	ムナナハシ19	市道棚田稻生線	不明	4.0	5.5	溝橋							○							I				
無名橋20	ムナナハシ20	市道梶屋中富線	不明	2.9	3.6	溝橋							○							I				
無名橋21	ムナナハシ21	市道川北中ノ切線	不明	2.4	5.0	溝橋							○							I				
無名橋22	ムナナハシ22	市道川北下梶屋線	不明	4.4	5.0	RC橋							○							I				
無名橋23	ムナナハシ23	市道川北下梶屋線	不明	2.9	7.0	溝橋							○							I				
無名橋24	ムナナハシ24	市道十三部1号線	不明	2.6	6.3	RC橋							○							I				
無名橋25	ムナナハシ25	市道十三部3号線	不明	2.3	6.3	RC橋							○							I				