

# 学 校 施 設 等 一 覧 表

調査対象

- 非木造2階建て以上又は、延べ床面積200㎡超
- 木造3階建て以上又は延べ床面積500㎡超

|                     |
|---------------------|
| 昭和57年度以降（耐震性あり）の建物  |
| 昭和56年度以前（耐震性あり）の建物  |
| 昭和56年度以前（耐震補強終了）の建物 |

R1.11.1

| 学校名     | 建物名             | 区分<br><small>校舎又は<br/>屋内運動場</small> | 構造 | 建設<br>年月 | 面積<br>(㎡) | IS値  | 整備<br>計画 |
|---------|-----------------|-------------------------------------|----|----------|-----------|------|----------|
| 山鹿小学校   | A棟 I期（特別支援教室棟）  | 校舎                                  | R1 | H25.3    | 373       |      |          |
|         | B棟 I期（管理・普通教室棟） | 校舎                                  | R2 | H25.3    | 2,074     |      |          |
|         | C棟（特別教室棟）       | 校舎                                  | R2 | H25.3    | 745       |      |          |
|         | 体育館             | 屋体                                  | R1 | H25.3    | 1,168     |      |          |
|         | 渡廊下3            | 校舎                                  | R2 | H25.3    | 36        |      |          |
|         | 体育倉庫            | 校舎                                  | R2 | H25.3    | 99        |      |          |
|         | A棟 II期（普通教室棟）   | 校舎                                  | R1 | H25.3    | 1,362     |      |          |
|         | B棟 II期（普通教室棟）   | 校舎                                  | R2 | H25.3    | 1,675     |      |          |
|         | E棟（特別教室棟）       | 校舎                                  | R1 | H25.3    | 486       |      |          |
|         | 給食室             | 校舎                                  | S2 | H4.3     | 300       |      |          |
| めのだけ小学校 | 屋内運動場           | 屋体                                  | S1 | S53.3    | 526       | 0.77 | H25補強済   |
|         | 教室棟             | 校舎                                  | R3 | S56.3    | 1,377     | 0.89 | 強度あり     |
|         | 管理棟             | 校舎                                  | R1 | H5.3     | 646       |      |          |
|         | 増築棟             | 校舎                                  | R2 | H28.7    | 951       |      |          |
| 八幡小学校   | 屋内運動場           | 屋体                                  | S1 | S52.3    | 569       | 0.73 | H25補強済   |
|         | 特別教室・管理棟・渡廊下    | 校舎                                  | R2 | S55.3    | 1,632     | 0.74 | H25補強済   |
|         | プール棟            | 校舎                                  | R2 | H7.3     | 97        |      |          |
|         | 教室棟             | 校舎                                  | R3 | H10.2    | 1,735     |      |          |
| 平小城小学校  | 屋内運動場           | 屋体                                  | S1 | S54.3    | 566       | 1.07 | 強度あり     |
|         | 管理棟・教室棟         | 校舎                                  | R3 | S58.3    | 1,674     |      |          |
| 三岳小学校   | 屋内運動場           | 屋体                                  | S1 | S56.3    | 564       | 0.87 | H24補強済   |
|         | 教室棟             | 校舎                                  | R3 | S59.3    | 1,118     |      |          |
|         | 管理・特別教室棟        | 校舎                                  | R3 | S60.3    | 1,186     |      |          |
| 三玉小学校   | 管理・特別教室棟        | 校舎                                  | R2 | S63.3    | 1,022     |      |          |
|         | 普通教室・特別教室棟      | 校舎                                  | R3 | S63.3    | 2,213     |      |          |
|         | 屋内運動場           | 屋体                                  | R2 | H4.2     | 1,319     |      |          |
| 大道小学校   | 管理棟・教室棟         | 校舎                                  | R3 | S57.3    | 2,720     |      |          |
|         | 屋内運動場           | 屋体                                  | R2 | H5.3     | 1,149     |      |          |
| 鹿北小学校   | 教室棟             | 校舎                                  | w2 | H25.3    | 3,696     |      |          |
|         | プール棟            | 校舎                                  | R1 | H25.3    | 182       |      |          |
| 菊鹿小学校   | 管理教室棟           | 校舎                                  | R2 | H27.12   | 2,786     |      |          |
|         | 校舎棟             | 校舎                                  | S1 | H28.8    | 464       |      |          |
|         | 屋内運動場           | 屋体                                  | R1 | H8.1     | 843       |      |          |
| 来民小学校   | 屋内運動場           | 屋体                                  | S1 | S46.1    | 612       | 0.73 | H24補強済   |
|         | 教室棟             | 校舎                                  | R2 | S41.3    | 744       | 0.72 | H25補強済   |
|         | トイレ             | 校舎                                  | R2 | S50.5    | 68        | 0.95 | 強度あり     |
|         | 教室棟             | 校舎                                  | R2 | S53.3    | 391       | 0.84 | 強度あり     |
|         | 管理特別教室棟         | 校舎                                  | R2 | S53.3    | 1,523     | 0.80 | 強度あり     |
| 稲田小学校   | 管理教室棟           | 校舎                                  | R2 | S59.3    | 1,625     |      |          |
|         | 特別教室棟           | 校舎                                  | R2 | S59.3    | 406       |      |          |
|         | 屋内運動場           | 屋体                                  | R2 | H9.3     | 1,163     |      |          |
| 中富小学校   | 管理教室棟           | 校舎                                  | R2 | S56.3    | 1,450     | 0.82 | 強度あり     |
|         | 特別教室棟           | 校舎                                  | R2 | S56.3    | 502       | 1.08 | 強度あり     |
|         | 屋内運動場           | 屋体                                  | S1 | S56.3    | 873       | 0.77 | H25補強済   |

## 学 校 施 設 等 一 覧 表

調査対象

- 非木造2階建て以上又は、延べ床面積200㎡超
- 木造3階建て以上又は延べ床面積500㎡超

|                     |
|---------------------|
| 昭和57年度以降（耐震性あり）の建物  |
| 昭和56年度以前（耐震性あり）の建物  |
| 昭和56年度以前（耐震補強終了）の建物 |

R1.11.1

| 学校名    | 建物名            | 区分<br><small>校舎又は<br/>屋内運動場</small> | 構造 | 建設<br>年月 | 面積<br>(㎡) | IS値  | 整備<br>計画 |
|--------|----------------|-------------------------------------|----|----------|-----------|------|----------|
| 山鹿中学校  | 教室棟            | 校舎                                  | R3 | S49.8    | 1,304     | 0.70 | H26補強済   |
|        | 教室棟            | 校舎                                  | R3 | S49.8    | 500       | 0.70 | H26補強済   |
|        | 技術教室棟          | 校舎                                  | S1 | S53.3    | 360       | 0.77 | 強度あり     |
|        | 教室棟            | 校舎                                  | R3 | S55.3    | 2,612     | 0.71 | H25補強済   |
|        | 管理・特別教室棟・北東渡廊下 | 校舎                                  | R3 | S56.3    | 1,899     | 0.71 | H24補強済   |
|        | 教室棟            | 校舎                                  | R2 | S61.2    | 439       |      |          |
|        | 屋内運動場          | 屋体                                  | R1 | S62.3    | 1,561     |      |          |
|        | エレベーター・トイレ     | 校舎                                  | S4 | H9.3     | 74        |      |          |
|        | 屋内運動場(旧鶴城中学校)  | 屋体                                  | S1 | S53.7    | 663       | 0.73 | H23補強済   |
| 鹿北中学校  | 普通教室棟          | 校舎                                  | R3 | S50.3    | 1,577     | 0.81 | H22補強済   |
|        | 普通・特別教室棟       | 校舎                                  | R3 | S50.11   | 789       | 0.75 | H22補強済   |
|        | 管理棟            | 校舎                                  | R2 | S50.11   | 969       | 0.87 | H24補強済   |
|        | 屋内運動場          | 屋体                                  | R2 | H8.3     | 1,806     |      |          |
| 菊鹿中学校  | 普通教室棟          | 校舎                                  | R1 | S47.9    | 250       | 0.73 | 強度あり     |
|        | 特別教室棟          | 校舎                                  | R3 | S47.9    | 1,536     | 0.77 | H21補強済   |
|        | 管理普通教室棟        | 校舎                                  | R3 | S47.9    | 2,430     | 0.72 | H21補強済   |
|        | エレベーター         | 校舎                                  | S3 | H14.10   | 25        |      |          |
|        | 渡廊下            | 校舎                                  | R2 | S47.9    | 43        | 0.75 | 強度あり     |
|        | 屋内運動場          | 屋体                                  | S1 | S48.1    | 925       | 0.87 | H22補強済   |
|        | 格技場            | 屋体                                  | S2 | S53.3    | 353       | 0.77 | 強度あり     |
| 鹿本中学校  | 管理教室棟・渡廊下      | 校舎                                  | R3 | S47.3    | 2,218     | 0.71 | H21補強済   |
|        | エレベーター         | 校舎                                  | R3 | S47.6    | 83        | 0.71 | 強度あり     |
|        | 渡廊下            | 校舎                                  | R2 | S47.6    | 99        | 0.74 | 強度あり     |
|        | 特別教室棟          | 校舎                                  | R3 | S47.6    | 1,260     | 0.76 | H21補強済   |
|        | 技術科棟           | 校舎                                  | S1 | S47.6    | 250       | 1.12 | H22補強済   |
|        | 屋内運動場          | 屋体                                  | S1 | S48.10   | 770       | 0.83 | H22補強済   |
|        | 柔剣道場           | 屋体                                  | R1 | H5.3     | 471       |      |          |
| 米野岳中学校 | 教室棟            | 校舎                                  | R3 | S54.3    | 2,271     | 0.75 | H23補強済   |
|        | 管理棟・渡廊下        | 校舎                                  | R3 | S55.3    | 1,055     | 0.70 | 強度あり     |
|        | エレベーター         | 校舎                                  | S3 | H8.3     | 77        |      |          |
|        | 給食棟            | 校舎                                  | R1 | S55.3    | 488       | 0.91 | 強度あり     |
|        | 屋内運動場          | 屋体                                  | R1 | H1.3     | 1,823     |      |          |
|        | 特別教室棟          | 校舎                                  | R1 | H11.3    | 252       |      |          |

山鹿市立小中学校の施設については、上記のとおり全て耐震補強済みとなりました。

|                          |                    |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| <b>山鹿市立小中学校の校舎等建物の総数</b> |                    | <b>79</b> |
| <b>内<br/>訳</b>           | 昭和57年度以降（耐震性あり）の建物 | 40        |
|                          | 昭和56年度<br>以前の建物    | 15        |
|                          | 耐震補強が終了した建物        | 24        |